



DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA

TERMINALES DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS
POR CARRETERA

2017

Delegada de
Concesiones e Infraestructura



INTRODUCCIÓN

Colombia actualmente cuenta con 46 Infraestructuras que prestan el servicio público de Terminales de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros Por Carretera (en adelante TTTAPC), los cuales están debidamente habilitados por el Ministerio de Transporte conforme al Decreto 2762 del año 2001. La competencia de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Puertos y Transporte a este servicio está determinada también en el Decreto 2762 del año 2001. Así mismo, mediante la expedición del Decreto 2741 de 2001 en el artículo 9 se otorgan las funciones de la Superintendencia Delegada de Concesiones e Infraestructura.

Conforme a lo anterior, y en cumplimiento del numeral 2 del artículo 9 del Decreto 2741 de 2001, que reza que la Superintendencia Delegada de Concesiones e Infraestructura(...) *velar por el cumplimiento de los principios de libre acceso, calidad y seguridad de la infraestructura aérea, férrea y terrestre automotor y de la adecuada prestación del servicio de transporte en el modo férreo (...)*; durante el año 2016 y primer semestre del año 2017, se realizaron inspecciones a las terminales de transporte terrestre habilitadas, con el fin de construir el presente diagnóstico, el cual busca establecer el estado de la infraestructura, identificar las falencias de la misma y realizar los requerimientos y hacer seguimiento a las mejoras que realicen los administradores.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	2
TABLA DE CONTENIDO	3
ÍNDICE DE FIGURAS	5
MATRIZ RESUMEN	7
PRESENTACIÓN DE SUPERVISADOS	9
1. DIAGNÓSTICO GENERAL INFRAESTRUCTURA DE LOS TTTAPC	10
1.1. PUNTOS DE INFORMACIÓN	10
1.2. SANIDAD	11
1.3. SEÑALIZACIÓN	13
1.4. CASETAS DE CONTROL	15
1.5. PATIOS OPERATIVOS	17
1.6. PLATAFORMAS	18
1.7. ACCESO A TERMINAL	19
1.8. CONTROL AMBIENTAL	21
1.9. SERVICIOS SANITARIOS	22
1.10. CIRCULACIÓN PEATONAL	23
1.11. ACCESO VEHICULAR	24
1.12. ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN	25
2. DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA POR TTTAPC	28
2.1. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	28
2.1.1. Municipio de Apartadó – E.I.C.E. Terminal de Transporte de Apartadó	28
2.1.2. Municipio de Cauca – Terminal de Transporte de Cauca Tetracauca S.A.	30
2.1.3. Municipio de Medellín – Terminales de Transportes Medellín S.A. – Norte	32
2.1.4. Municipio de Medellín – Terminales de Transportes Medellín S.A. - Sur	35
2.2. DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO	37
2.2.1. Área Metropolitana de Barranquilla – Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A.	37
2.3. BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	39
2.3.1. Terminal de Transporte S.A. – Salitre	39
2.3.2. Terminal de Transporte S.A. – Sur	41
2.3.3. Terminal de Transporte S.A. – Norte	43
2.4. DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	45
2.4.1. Distrito Turístico y Cultural de Cartagena – Terminal de Transporte de Cartagena S.A. ...	45
2.5. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	47
2.5.1. Municipio de Chiquinquirá – Terminal de Transportes de Chiquinquirá S.A.	47
2.5.2. Municipio de Duitama – Terminal de Transporte de Pasajeros de Duitama S.A.	49
2.5.3. Municipio de Sogamoso – Terminal de Transportes de Sogamoso Ltda.	51

2.5.4.	Municipio de Tunja – Central de Transporte de Tunja	53
2.6.	DEPARTAMENTO DE CALDAS	54
2.6.1.	Municipio de Manizales – Terminal de Transportes de Manizales S.A.	55
2.7.	DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ	57
2.7.1.	Municipio de Florencia – Terminal de Transporte de Florencia S.A.....	57
2.8.	DEPARTAMENTO DE CASANARE	59
2.8.1.	Municipio de Aguazul – E.I.C.E. Terminal de Transportes de Aguazul “El Garcero del Llano” 59	
2.9.	DEPARTAMENTO DE CAUCA	61
2.9.1.	Municipio de Popayán – Terminal de Transportes Popayán S.A.	61
2.10.	DEPARTAMENTO DE CESAR.....	63
2.10.1.	Municipio de Aguachica – Terminal de Transporte de Aguachica S.A.	63
2.10.2.	Municipio de Valledupar – Terminal de Transporte de Valledupar S.A.	65
2.11.	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	67
2.11.1.	Municipio de Montería – Terminal de Transporte de Montería S.A	67
2.12.	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	69
2.12.1.	Municipio de Fusagasugá – E.I.C.E. Terminal de Transportes Fusagasugá.....	69
2.12.2.	Municipio de Girardot – Terminal de Transporte de Girardot S.A.....	71
2.13.	DEPARTAMENTO DE GUAJIRA	73
2.13.1.	Municipio de Maicao – Central Terminal de Transportes de Maicao S.A.	73
2.14.	DEPARTAMENTO DE HUILA	75
2.14.1.	Municipio de Garzón – Terminal de Transporte de Garzón S.A.	75
2.14.2.	Municipio de La Plata – Terminal de Transporte de la Plata S.A.	77
2.14.3.	Municipio de Neiva – Terminal de Transporte de Neiva S.A.	79
2.14.4.	Municipio de Pitalito – Terminal de Transporte de Pitalito S.A.	81
2.15.	DEPARTAMENTO DE QUINDÍO.....	83
2.15.1.	Municipio de Armenia – Terminal de Transportes de Armenia S.A.	83
2.16.	DEPARTAMENTO DE MAGDALENA.....	85
2.16.1.	Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta – Central de Transportes de Santa Marta Ltda.....	85
2.17.	DEPARTAMENTO DE META	87
2.17.1.	Municipio de Villavicencio – Terminal de Transportes Villavicencio S.A.	87
2.18.	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	89
2.18.1.	Municipio de Ipiales – Terminal de Transporte Terrestre de pasajeros de Ipiales S.A. ...	89
2.18.2.	Municipio de Pasto – Terminal de Transportes de Pasto S.A.	91
2.19.	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.....	93
2.19.1.	Área Metropolitana de Cúcuta – Central de Transporte Estación de Cúcuta.	93

2.19.2.	Municipio de Ocaña – Terminal de Transporte de Ocaña S.A.	95
2.19.3.	Municipio de Pamplona – Terminal de Transportes de Pamplona Ltda.	97
2.20.	DEPARTAMENTO DE RISARALDA.....	99
2.20.1.	Municipio de Pereira – Terminal de Transportes de Pereira S.A.....	99
2.21.	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	101
2.21.1.	Área Metropolitana de Bucaramanga – Terminal de Transportes de Bucaramanga S.A. 101	101
2.21.2.	Municipio de San Gil – Terminal de Transporte de San Gil S.A.....	103
2.21.3.	Municipio de Socorro – Terminal de Transporte de Socorro S.A.	105
2.22.	DEPARTAMENTO DE TOLIMA.....	107
2.22.1.	Municipio de Espinal– Terminal de Transportes del Espinal S.A.	107
2.22.2.	Municipio de Honda – Terminal de Transporte de Honda S.A.	109
2.22.3.	Municipio de Ibagué – Terminal de Transporte de Ibagué S.A.	111
2.23.	DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA.....	113
2.23.1.	Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura – Terminal de Transportes de Buenaventura	113
2.23.2.	Municipio de Guadalajara de Buga – Terminal Guadalajara de Buga S. A.	115
2.23.3.	Municipio de Cali – Centrales de Transportes S.A.....	117
2.23.4.	Municipio de Tuluá – Central de Transportes de Tuluá S.A.....	119
CONCLUSIONES		121
ACCIONES		122

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1	Existencia de Puntos de Información.	10
Figura 2	Evaluación Puntos de Información	11
Figura 3	Existencia de Área Enfermería.....	11
Figura 4	Evaluación Áreas de Enfermería	12
Figura 5	Existencia de Área Alcoholimetría	12
Figura 6	Evaluación de Áreas de Alcoholimetría	12
Figura 7	Existencia de Salas de Conductores.....	13
Figura 8	Evaluación Sala de Conductores.....	13
Figura 9	Existencia de Señalización Informativa	14
Figura 10	Evaluación Señalización Informativa	14
Figura 11	Existencia Señalización Preventiva y de Emergencia.....	14
Figura 12	Evaluación Señalización Preventiva y de Emergencia	15
Figura 13	Existencia de Casetas de control de entrada de vehículos.....	15
Figura 14	Evaluación Casetas de control de entrada de vehículos	16
Figura 15	Existencia de Casetas de control de salida de vehículos.....	16
Figura 16	Evaluación Casetas de control de salida de vehículos	16
Figura 17	Evaluación Vías Ingreso de Patio Operativo.....	17
Figura 18	Evaluación las Vías Salida de Patio Operativo	17

Figura 19 Evaluación Patios Operativos.....	18
Figura 20 Evaluación Plataformas de Abordaje.....	18
Figura 21 Evaluación Plataformas de Descenso	19
Figura 22 Existencia de Zonas de Ascenso y Descenso de Taxis.....	19
Figura 23 Evaluación Zonas de Ascenso y Descenso de Taxis.....	20
Figura 24 Existencia las Zonas de Ascenso y Descenso de Buses	20
Figura 25 Evaluación las Zonas de Ascenso y Descenso de Buses.....	20
Figura 26 Existencia de Contaminación en el Agua	21
Figura 27 Existencia de Contaminación en el Aire	21
Figura 28 Evaluación Áreas de Recolección de basuras.....	22
Figura 29 Evaluación Servicios Sanitarios.....	22
Figura 30 Evaluación de los corredores peatonales	23
Figura 31 Evaluación de rampas, ascensores y escaleras	23
Figura 32 Evaluación de mobiliario y las salas de espera	24
Figura 33 Evaluación vías de acceso	24
Figura 34 Evaluación los parqueaderos para vehículos particulares	25
Figura 35 Cumplimiento NTC - 4904	25
Figura 36 Cumplimiento NTC – 5610	26
Figura 37 Cumplimiento NTC – 4143	26
Figura 38 Servicio de Guía y Asistencia.....	26
Figura 39 Taquillas Accesibles.....	27
Figura 40 Cumplimiento NTC – 4144	27
Figura 41 Cumplimiento NTC - 5017	27
Figura 42 Ponderación Terminales por Departamento	121

MATRIZ RESUMEN

El diagnóstico realizado a la Infraestructura de 46 Terminales de Transporte Terrestre habilitados, arrojó datos importantes como:

<u>PUNTOS DE INFORMACIÓN</u>	<u>SEÑALIZACIÓN</u>	<u>CASSETAS DE CONTROL</u>
26/46 Terminales cuentan con Puntos de Información (56%) Estado de las 26 Excelente: 1 Bueno: 14 Regular: 9 Mal: 2	42/46 Terminales cuentan con Señalización informativa (91%) Estado de las 42 Bueno: 19 Regular: 17 Mal: 6 43/46 Terminales cuentan con Señalización preventiva (93%) Estado de las 43 Bueno: 22 Regular: 18 Mal: 3	Estado de las casetas entrada de vehículos: Excelente: 5 Bueno: 31 Regular: 6 Mal: 4 Estado de las casetas salida de vehículos: Excelente: 6 Bueno: 30 Regular: 6 Mal: 4
<u>SANIDAD</u>		
40/46 Terminales cuentan con áreas de enfermería (86%) Estado de las 40 Excelente: 4 Bueno: 32 Regular: 2 Mal: 2	46/46 Terminales cuentan con área de alcoholimetría (100%) Estado de las 46 Excelente: 3 Bueno: 38 Regular: 3 Mal: 2	30/46 Terminales cuentan con áreas de Sala de Conductores (65%) Estado de las 30 Excelente: 1 Bueno: 21 Regular: 5 Mal: 3
<u>PATIOS OPERATIVOS</u>		
Estado ingreso al Patio Operativo Excelente: 4 Bueno: 22 Regular: 15 Mal: 5	Estado Salida del Patio Operativo Excelente: 3 Bueno: 23 Regular: 15 Mal: 5	Estado del Patio Operativo Excelente: 3 Bueno: 15 Regular: 20 Mal: 8
<u>SERVICIOS SANITARIOS</u>	<u>CONTROL AMBIENTAL</u>	<u>ACCESO VEHICULAR</u>
Estado Bueno: 17 Regular: 17 Mal: 12	Contaminación de agua 15 cuentan con mal manejo de vertimiento de aguas 31 no se evidenció contaminación de agua Contaminación de aire 5 cuentan con afectación de aire 41 no evidencia contaminación Estado de Recolección residuos Excelente: 1 Bueno: 27 Regular: 9 Mal: 9	Estado de las vías de acceso Excelente: 1 Bueno: 22 Regular: 19 Mal: 4 Estado de parqueaderos particulares Bueno: 12 Regular: 27 Mal: 7

ACCESO TERMINAL		PLATAFORMAS
Zonas de ascenso y descenso de buses	Zonas de ascenso y descenso de taxis	Estado de Plataformas de abordaje
44/46 Terminales cuentan con zonas de ascenso y descenso de buses (95%)	45/46 Terminales cuentan con zonas de ascenso y descenso de buses (97%)	Excelente: 3
Estado de las 44:	Estado de las 45:	Bueno: 19
Bueno: 31	Bueno: 30	Regular: 19
Regular: 12	Regular: 14	Mal: 5
Mal: 1	Mal: 1	Estado de Plataformas de descenso
		Excelente: 3
		Bueno: 19
		Regular: 19
		Mal: 5

ACCESIBILIDAD		
Cumplimiento Rampas y vados peatonales NTC - 4143	Cumplimiento Servicio guía y asistencia Ley 1618/13	Cumplimiento Señalización accesible NTC - 4144
21/46 NO cumplen la norma (45%)	0/46 NO cumplen la ley (0%)	2 cumple la norma (4%)
25 parcialmente (55%)		4 parcialmente (9%)
		40 NO cumple (87%)
Cumplimiento Parqueaderos accesibles NTC - 4904	Cumplimiento Taquillas accesibles	Cumplimiento Espacio público accesible NTC - 5610
1 cumple la norma (2%)	1/46 cumple la exigencia de taquillas accesibles (2%)	1 cumple la norma (2%)
21 parcialmente (46%)		4 parcialmente (9%)
24 NO cumplen (52%)		41 no cumplen (89%)

Cumplimiento Baños accesibles NTC – 5017: 35 parcialmente (76%) - 11 no cumplen (24%)

PRESENTACIÓN DE SUPERVISADOS

Los sujetos de vigilancia que prestan el servicio público de Terminales de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros Por Carretera están localizados en 23 Departamentos y 43 Municipios:

DEPARTAMENTO	CIUDAD	SUPERVISADO
Antioquia	1 Apartadó	E.I.C.E. Terminal de Transporte de Apartadó
	2 Caucasia	Terminal de Transporte de Caucasia Tetracauca S.A.
	3 Medellín	Terminales de Transportes Medellín S.A. - Norte
Terminales de Transportes Medellín S.A. - Sur		
Atlántico	4 Área Metropolitana Barranquilla	Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A.
Bogotá DC	5 Bogotá	Terminal de Transporte S.A. - Salitre
		Terminal de Transporte S.A. - Sur
		Terminal de Transporte S.A. - Norte
Bolívar	6 Cartagena	Terminal de Transporte de Cartagena S.A.
Boyacá	7 Chiquinquirá	Terminal de Transportes de Chiquinquirá S.A.
	8 Duitama	Terminal de Transporte de Pasajeros de Duitama S.A.
	9 Sogamoso	Terminal de Transportes de Sogamoso Ltda.
	10 Tunja	Central de Transporte de Tunja
Caldas	11 Manizales	Terminal de Transportes de Manizales S.A.
Caquetá	12 Florencia	Terminal de Transporte de Florencia S.A.
Casanare	13 Aguazul	E.I.C.E. Terminal de Transportes de Aguazul el Garcerero del Llano
Cauca	14 Popayán	Terminal de Transportes Popayán S.A.
Cesar	15 Aguachica	Terminal de Transporte de Aguachica S.A.
	16 Valledupar	Terminal de Transporte de Valledupar S.A.
Córdoba	17 Montería	Terminal de Transporte de Montería S.A.
Cundinamarca	18 Fusagasugá	E.I.C.E. Terminal de Transportes Fusagasugá
	19 Girardot	Terminal de Transporte de Girardot S.A.
Guajira	20 Maicao	Central Terminal de Transportes de Maicao S.A.
Huila	21 Garzón	Terminal de Transporte de Garzón S.A.
	22 La Plata	Terminal de Transporte de la Plata S.A.
	23 Neiva	Terminal de Transporte de Neiva S.A.
	24 Pitalito	Terminal de Transporte de Pitalito S.A.
Quindío	25 Armenia	Terminal de Transportes de Armenia S.A.
Magdalena	26 Santa Marta	Central de Transportes de Santa Marta Ltda.
Meta	27 Villavicencio	Terminal de Transportes Villavicencio S.A.
Nariño	28 Ipiales	Terminal de Transporte Terrestre de pasajeros de Ipiales S.A.
	29 Pasto	Terminal de Transportes de Pasto S.A.
N. de Santander	30 Cúcuta	Central de transporte Estación de Cúcuta
	31 Ocaña	Terminal de Transporte de Ocaña S.A.
	32 Pamplona	Terminal de Transportes de Pamplona Ltda.
Risaralda	33 Pereira	Terminal de Transportes de Pereira S.A.
Santander	34 Bucaramanga	Terminal de Transportes de Bucaramanga S.A.
	35 San Gil	Terminal de Transporte de San Gil S.A.
	36 Socorro	Terminal de Transporte de Socorro S.A.
Tolima	37 Espinal	Terminal de Transportes del Espinal S.A.
	38 Honda	Terminal de Transporte de Honda S.A.
	39 Ibagué	Terminal de Transporte de Ibagué S.A.
Valle	40 Buenaventura	Terminal de Transportes de Buenaventura
	41 Buga	Terminal Guadalajara de Buga S. A.
	42 Cali	Centrales de Transportes S.A.
	43 Tuluá	Central de Transportes de Tuluá S.A.


Tabla 1: Supervisados prestadores el servicio público de Terminales de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros Por Carretera.

1. DIAGNÓSTICO GENERAL INFRAESTRUCTURA DE LOS TTTAPC

El presente diagnóstico general se realiza tomando en cuenta 12 componentes de la infraestructura donde de cada uno de ellos se informa la existencia, disponibilidad y estado. Los componentes objeto de análisis fueron:

1. Puntos de Información
2. Sanidad
3. Señalización
4. Casetas de control
5. Patios Operativos
6. Plataformas
7. Acceso
8. Control Ambiental
9. Servicios Sanitarios
10. Circulación Peatonal
11. Acceso vehicular
12. Accesibilidad e Inclusión

1.1. PUNTOS DE INFORMACIÓN



Fotografía 1 Punto de Información.

Son aquellas áreas o zonas dotadas de señalización y personal capacitado con el objeto de asistir exclusivamente a los usuarios en los en los servicios de transporte y servicios conexos que ofrece la terminal. Con la expedición de la ley estatutaria 1618 de 2013, numeral 4 del artículo 15, derecho al transporte, determina que (...) los aeropuertos y las terminales de transporte marítimo y terrestre contarán con un servicio de guía y asistencia a personas con discapacidad.

- **Existencia de puntos de información en TTTAPC**



Figura 1 Existencia de Puntos de Información.

En Colombia, 26 de 46 Terminales cuentan con Puntos de Información, de manera que el 56.5 % prestan el servicio de Puntos de Información, mientras que el 43.5% de los Terminales no prestan este servicio.

- **Estado de los puntos de información en los TTAPC**



De los Puntos de Información existentes se evidenció que un Terminal cuenta con Punto de Información en excelente estado, 14 en buen estado, 9 en regular estado y 2 en mal estado.

Figura 2 Evaluación Puntos de Información


1.2. SANIDAD



Son el conjunto de áreas tales como Enfermería, Alcoholimetría y Sala de Conductores, destinadas a la prevención y atención de los temas correspondientes a la salud de los conductores que prestan servicio en las Terminales de Transporte.

Fotografía 2 Sala de Conductores

- **Existencia de Área Enfermería en los TTTAPC**



En Colombia, 40 de 46 Terminales cuentan con Área de Enfermería, de manera que el 87 % cuenta con el servicio, mientras que el 3% no tienen esta área.

Figura 3 Existencia de Área Enfermería

- **Estado de las Áreas Enfermería en los TTAPC**



De las Áreas de Enfermería existentes, se evidenció que 4 se encuentran en excelente estado, 32 en buen estado, 2 en regular estado y 2 en mal estado.

Figura 4 Evaluación Áreas de Enfermería

- **Existencia de Área Alcohometría en los TTTAPC**



El 100% de la Terminales cuentan con Áreas para la prueba de Alcohometría.

Figura 5 Existencia de Área Alcohometría

- **Estado de las Áreas de Alcohometría en los TTAPC**



De 46 Áreas para pruebas de Alcohometría, se evidenció que 3 se encuentran en excelente estado, 38 en buen estado, 3 en regular estado y 2 en mal estado.

Figura 6 Evaluación de Áreas de Alcohometría

- **Existencia de Salas de Conductores en los TTTAPC**



30 de 46 Terminales cuentan con Sala de Conductores, de manera que el 65.2 % cuenta con el servicio, mientras que el 34.8 % no tienen esta área.

Figura 7 Existencia de Salas de Conductores


- **Estado de las Salas de Conductores en los TTAPC**



De 30 Salas de Conductores, se evidenció que una se encuentra en excelente estado, 21 en buen estado, 5 en regular estado y 3 en mal estado.

Figura 8 Evaluación Sala de Conductores

1.3. SEÑALIZACIÓN



Son el conjunto de elementos (verticales) y demarcaciones (horizontales), que tienen como objeto informar, prevenir a los usuarios, conductores y funcionarios sobre la localización de los servicios, indicaciones de emergencia, información de seguridad y demás situaciones que puedan generar inseguridad para la prestación de servicio.

Fotografía 3 Señalización Informativa

- **Existencia de la Señalización Informativa en los TTAPC**



42 de 46 Terminales cuentan con Señalización Informativa, de manera que el 91% cuenta con este componente, mientras que el 9% no.

Figura 9 Existencia de Señalización Informativa

- **Estado de la Señalización Informativa en los TTAPC**



De 42 Terminales que cuentan con Señalización Informativa, se evidenció que 19 se encuentran en buen estado, 17 en regular estado y 6 en mal estado.

Figura 10 Evaluación Señalización Informativa

- **Existencia de la Señalización Preventiva y de Emergencia en los TTAPC**



43 de 46 Terminales cuentan con Señalización Preventiva y de Emergencia, de manera que el 94% cuenta con este componente, mientras que el 6% no.

Figura 11 Existencia Señalización Preventiva y de Emergencia

- **Estado de la Señalización Preventiva y de Emergencia en los TTAPC**



De 43 Terminales que cuentan con Señalización Informativa, se evidenció que 22 se encuentran en buen estado, 18 en regular estado y 3 en mal estado.

Figura 12 Evaluación Señalización Preventiva y de Emergencia

1.4. CASETAS DE CONTROL



Son aquellas áreas destinadas a la autorización, control y registro de los vehículos que ingresan y salen de la Terminal.

Fotografía 4 Caseta de Control de Ingreso y Salida

- **Existencia de Casetas de control de entrada de vehículos en los TTAPC**



El 100% de la Terminales cuentan con Casetas de control de entrada de vehículos.

Figura 13 Existencia de Casetas de control de entrada de vehículos

- Estado de las Casetas de control de entrada de vehículos en los TTAPC**



De 46 Terminales que cuentan con Casetas de control de entrada de vehículos, se evidenció que 5 se encuentran en excelente estado, 31 en buen estado, 6 en regular estado y 4 en mal estado.

Figura 14 Evaluación Casetas de control de entrada de vehículos


- Existencia de Casetas de control de salida de vehículos en los TTAPC**



El 100% de la Terminales cuentan con Casetas de control de salida de vehículos.

Figura 15 Existencia de Casetas de control de salida de vehículos

- Estado de las Casetas de control de salida de vehículos en los TTAPC**



De 46 Terminales que cuentan con Casetas de control de entrada de vehículos, se evidenció que 6 se encuentran en excelente estado, 30 en buen estado, 6 en regular estado y 4 en mal estado.

Figura 16 Evaluación Casetas de control de salida de vehículos

1.5. PATIOS OPERATIVOS



Fotografía 5 Patio Operativo

Son las áreas que están debidamente señaladas y demarcadas, destinadas a la maniobra de los vehículos en la movilización a plataformas y parqueaderos y plataformas.

- **Estado de las Vías Ingreso de Patio Operativo en los TTAPC**



Figura 17 Evaluación Vías Ingreso de Patio Operativo

En las vías de ingreso a Patio Operativo de 46 Terminales, se evidenció que 4 se encuentran en excelente estado, 22 en buen estado, 15 en regular estado y 5 en mal estado.

- **Estado de las Vías Salida de Patio Operativo en los TTAPC**



Figura 18 Evaluación las Vías Salida de Patio Operativo

En las vías de salida de Patio Operativo de las 46 Terminales, se evidenció que 3 se encuentran en excelente estado, 23 en buen estado, en, 15 en regular estado y 5 en mal estado.

- **Estado de los Patios Operativos en los TTAPC**



En los Patios Operativos de las de 46 Terminales, se evidenció que 3 se encuentran en excelente estado, 15 en buen estado, 20 en regular estado y 8 en mal estado.

Figura 19 Evaluación Patios Operativos


1.6. PLATAFORMAS



Son las zonas destinadas para el seguro embarque y descenso de pasajeros, por lo anterior estas áreas deben tener control de acceso y estar libres de usuarios en espera, vendedores ambulantes y demás personal ajeno a la operación.

Fotografía 6 Plataforma de Embarque


- **Estado de las Plataformas de Abordaje en los TTAPC**



En las Plataformas de Abordaje de las 46 Terminales, se evidenció que 3 se encuentran en excelente estado, 19 en buen estado, 19 en regular estado y 5 en mal estado.

Figura 20 Evaluación Plataformas de Abordaje

- **Estado de las Plataformas de Descenso en los TTAPC**



En las Plataformas de Descenso de las 46 Terminales, se evidenció que 3 se encuentran en excelente estado, 19 en buen estado, 19 en regular estado y 5 en mal estado.

Figura 21 Evaluación Plataformas de Descenso

1.7. ACCESO A TERMINAL



Son las áreas acondicionadas y señalizadas para el acceso seguro de usuarios por el servicio público urbano de buses y taxis a la Terminal.

Fotografía 7 Zona de ascenso y Descenso Buses


- **Existencia de Zonas de Ascenso y Descenso de Taxis en los TTAPC**



45 de 46 Terminales cuentan con Zonas de Ascenso y Descenso de Taxis, de manera que el 98% cuenta con este componente, mientras que el 2% no.

Figura 22 Existencia de Zonas de Ascenso y Descenso de Taxis


- **Estado de las Zonas de Ascenso y Descenso de Taxis en los TTAPC**



De 45 Terminales que cuentan con las Zonas de Ascenso y Descenso de Taxis, se evidenció que 30 se encuentran en buen estado, 14 en regular estado y 1 en mal estado.

Figura 23 Evaluación Zonas de Ascenso y Descenso de Taxis


- **Existencia de las Zonas de Ascenso y Descenso de Buses en los TTAPC**



44 de 46 Terminales cuentan con Zonas de Ascenso y Descenso de Buses, de manera que el 97% cuenta con este componente, mientras que el 3% no.

Figura 24 Existencia las Zonas de Ascenso y Descenso de Buses

- **Estado de las Zonas de Ascenso y Descenso de Buses en los TTAPC**



De 44 Terminales que cuentan con las Zonas de Ascenso y Descenso de Taxis, se evidenció que 31 se encuentran en buen estado, 12 en regular estado y 1 en mal estado.

Figura 25 Evaluación las Zonas de Ascenso y Descenso de Buses

1.8. CONTROL AMBIENTAL



Fotografía 8 Zona de Recolección de Basuras

Hace referencia a las acciones que desde la Infraestructura se realizan para evitar contaminación por mal manejo de residuos sólidos, manejo de grasas, vertimiento de aguas y manejo del ruido.

- **Existencia de contaminación de agua en los TTAPC**



Figura 26 Existencia de Contaminación en el Agua

De las 46 Terminales, se evidenció que 15 cuentan con mal manejo de vertimiento de aguas, de manera que en 31 Terminales no se evidencio contaminación de agua.


- **Existencia de contaminación del aire en los TTAPC**



Figura 27 Existencia de Contaminación en el Aire

De las 46 Terminales, se evidenció que 5 cuentan con afectación en el aire, de manera que en 41 Terminales no se evidencio contaminación de aire.

- **Estado de las Áreas de Recolección de basuras en los TTAPC**



En las Áreas de Recolección de Basura de las 46 Terminales, se evidenció que 1 se encuentra en excelente estado, 27 en buen estado, 9 en regular estado y 9 en mal estado.

Figura 28 Evaluación Áreas de Recolección de basuras

1.9. SERVICIOS SANITARIOS



Fotografía 9 Servicios Sanitarios

Hace referencia a las áreas que prestan el servicio de Baños Públicos y Duchas en las Terminales de Transporte, se tiene en cuenta estado de mantenimiento, condiciones de aseo y salubridad.

- **Estado de los Servicios Sanitarios en los TTAPC**



En los Baños de Servicio Público de las 46 Terminales, se evidenció que 17 se encuentran en buen estado, 17 en regular estado y 12 en mal estado.

Figura 29 Evaluación Servicios Sanitarios

1.10. CIRCULACIÓN PEATONAL



Es el estado de los corredores peatonal, el cual garantiza una libre y segura movilización dentro de las áreas de la terminal y los servicios conexos de los usuarios. Se tienen en cuenta los Corredores peatonales, rampas, ascensores, escaleras, mobiliario y salas de espera.

Fotografía 10 Circulación Peatonal


- **Estado de los corredores peatonales en los TTAPC**



En los Corredores Peatonales de las 46 Terminales, se evidenció que 18 se encuentran en buen estado, 26 en regular estado y 2 en mal estado.

Figura 30 Evaluación de los corredores peatonales


- **Estado de las rampas, ascensores y escaleras en los TTAPC**



En las rampas, ascensores y escaleras de las 46 Terminales, se evidenció que 1 se encuentra en excelente estado, 23 buen estado, 19 en regular estado y 3 en mal estado.

Figura 31 Evaluación de rampas, ascensores y escaleras

- **Estado del mobiliario y salas de espera en los TTAPC**



En el mobiliario y las salas de espera de las 46 Terminales, se evidenció que 1 se encuentra en excelente estado, 25 buen estado, 17 en regular estado y 3 en mal estado.

Figura 32 Evaluación de mobiliario y las salas de espera

1.11. ACCESO VEHICULAR



Es el estado de la carpeta asfáltica, la señalización y demarcación de las vías de acceso a la Terminal y los parqueaderos para vehículos particulares.

Fotografía 11 Vías de acceso


- **Estado de las vías de acceso en los TTAPC**



En las vías de acceso de las 46 Terminales, se evidenció que 1 se encuentra en excelente estado, 22 buen estado, 19 en regular estado y 4 en mal estado.

Figura 33 Evaluación vías de acceso

- **Estado de los parqueaderos para vehículos particulares en los TTAPC**



En los parqueaderos para vehículos particulares de las 46 Terminales, se evidenció que 12 se encuentra en buen estado, 27 en regular estado y 7 en mal estado.

Figura 34 Evaluación los parqueaderos para vehículos particulares


1.12. ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN



Fotografía 12 Baño Accesible

Hace referencia a las condiciones que debe tener la Infraestructura de Transporte correspondiente a lo estipulado en la Ley 1618 de 2013 y el Decreto 1660 de 2003 y a la Normatividad Técnica Colombiana de accesibilidad al medio, donde se busca garantizar el derecho al acceso al servicio de transporte a las personas con discapacidad. Los componentes que se tienen en cuenta son Parqueaderos Accesibles, Espacio Público Accesible, Rampas y Vados peatonales, Servicio de Guía y Asistencia, Taquillas accesibles, Señalización y Baños Accesibles.


- **Cumplimiento NTC – 4904 de Parqueaderos Accesibles en los TTAPC**



En las 46 Terminales, se evidenció que 1 cumple la norma, 24 no cumplen la norma y 21 la cumplen parcialmente.

Figura 35 Cumplimiento NTC - 4904


- **Cumplimiento NTC - 5610 del Espacio Público Accesible en los TTAPC**



En las 46 Terminales, se evidenció que 1 cumple la norma, 41 no cumplen la norma y 4 la cumplen parcialmente.

Figura 36 Cumplimiento NTC – 5610


- **Cumplimiento NTC - 4143 Rampas y Vados peatonales en los TTAPC**



En las 46 Terminales, se evidenció que 21 no cumplen la norma y 25 la cumplen parcialmente.

Figura 37 Cumplimiento NTC – 4143


- **Cumplimiento de Servicio de Guía y Asistencia (Ley 1618/13) en los TTAPC**



En las 46 Terminales, se evidenció que el 0% cumple este aspecto

Figura 38 Servicio de Guía y Asistencia.


- **Existencia de Taquillas Accesibles en los TTAPC**



En las 46 Terminales, se evidenció que 1 cumplen con el aspecto y 45 no.

Figura 39 Taquillas Accesibles


- **Cumplimiento NTC – 4144 Señalización Accesible en los TTAPC**



En las 46 Terminales, se evidenció que 2 cumplen la norma, 40 no cumplen la norma y 4 la cumplen parcialmente.

Figura 40 Cumplimiento NTC – 4144

- **Cumplimiento NTC - 5017 Baños Accesibles en los TTAPC**



En las 46 Terminales, se evidenció que 11 no cumplen la norma y 35 la cumplen parcialmente.

Figura 41 Cumplimiento NTC - 5017


2. DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA POR TTTAPC

2.1. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

2.1.1. Municipio de Apartadó – E.I.C.E. Terminal de Transporte de Apartadó

INDICADOR	ITEM GUIA (FRI)	EVALUACIÓN
Puntos de Información	Punto de información	Regular
Sanidad	Área Enfermería	Bueno
	Área Alcoholimetría	Bueno
	Sala de Conductores	Bueno
Señalización	Informativa	Regular
	Preventiva y de Em	Regular
Casetas de Control Terminal	Caseta de control de entrada de vehículos	Regular
	Caseta de control de salida de vehículos	Regular
Pacios	Vías Ingreso de Patio Operativo	Bueno
	Vías Salida de Patio Operativo	Bueno
	Patio Operativo	Regular
Plataformas	Plataforma de Abordaje	Regular
	Plataforma de descenso	Regular
Acceso Terminal	Zonas de ascenso y Descenso de Usuarios de taxis	Regular
	Zonas de ascenso y Descenso de buses	Regular
Control Ambiental	Hay contaminación del agua en el terminal	No
	Hay contaminación del aire en el terminal	No
	Área recolección de basuras	Bueno
Servicios	Baños de servicio público	Malo
Acceso Peatonal	Corredores peatonales	Bueno
	Rampas, ascensores, escaleras	Bueno
	Mobiliario y salas de espera	Regular
Acceso vehicular	Vías de acceso al terminal	Regular
	Zona de parqueaderos para vehículos particulares	Bueno
Accesibilidad e Inclusión	Parqueaderos Accesibles	No cumple
	Espacio Público accesible	No cumple
	Rampas y Vados peatonales accesibles	No cumple
	Servicio de Guía y Asisten.	No cumple
	Taquillas accesibles	No cumple
	Señalización	No cumple
	Baños Accesibles	No cumple
Tipo de sociedad	TIPO DE SOCIEDAD	PRIVADA

Ponderación de la Infraestructura:



Para la calificación se ponderaron los ítems de los 12 indicadores establecidos por la superintendencia de puertos y transportes, donde se cuantifica la calificación obtenida por estos terminales en las visitas de inspección realizadas.

Registro Fotográfico Terminal Apartadó:



Fotografía 13 Acceso Terminal



Fotografía 14 Taquillas



Fotografía 15 Baños Públicos



Fotografía 16 Corredores Peatonales



Fotografía 17 Sanidad



Fotografía 18 Patio Operativo

2.1.2. Municipio de Caucasia – Terminal de Transporte de Caucasia Tetracauca S.A.

INDICADOR	ITEM GUIA (FRI)	EVALUACIÓN
Puntos de Información	Punto de información	No existe
Sanidad	Área Enfermería	Excelente
	Área Alcoholimetría	Excelente
	Sala de Conductores	Bueno
Señalización	Informativa	Regular
	Preventiva y de Em	Regular
Casetas de Control Terminal	Caseta de control de entrada de vehículos	Regular
	Caseta de control de salida de vehículos	Regular
Patios	Vías Ingreso de Patio Operativo	Bueno
	Vías Salida de Patio Operativo	Bueno
	Patio Operativo	Bueno
Plataformas	Plataforma de Abordaje	Excelente
	Plataforma de descenso	Regular
Acceso Terminal	Zonas de ascenso y Descenso de Usuarios de taxis	Bueno
	Zonas de ascenso y Descenso de buses	Bueno
Control Ambiental	Hay contaminación del agua en el terminal	No
	Hay contaminación del aire en el terminal	No
	Área recolección de basuras	Bueno
Servicios	Baños de servicio público	Bueno
Acceso Peatonal	Corredores peatonales	Bueno
	Rampas, ascensores, escaleras	Regular
	Mobiliario y salas de espera	Regular
Acceso vehicular	Vías de acceso al terminal	Regular
	Zona de parqueaderos para vehículos particulares	Regular
Accesibilidad e Inclusión	Parqueaderos Accesibles	Parcialmente
	Espacio Público accesible	No cumple
	Rampas y Vados peatonales accesibles	No cumple
	Servicio de Guía y Asisten.	No cumple
	Taquillas accesibles	No cumple
	Señalización	No cumple
Tipo de sociedad	TIPO DE SOCIEDAD	MIXTA

Ponderación de la Infraestructura:



Para la calificación se ponderaron los ítems de los 12 indicadores establecidos por la superintendencia de puertos y transportes, donde se cuantifica la calificación obtenida por estos terminales en las visitas de inspección realizadas.

Registro Fotográfico Terminal Caucasia:



Fotografía 19 Vías de Acceso a Terminal



Fotografía 20 Vías Patio Operativo




Fotografía 21 Taquillas



Fotografía 22 Plataformas de Embarque



Fotografía 23 Patio Operativo




Fotografía 24 Baños Públicos

2.1.3. Municipio de Medellín – Terminales de Transportes Medellín S.A. – Norte

INDICADOR	ITEM GUIA (FRI)	EVALUACIÓN
Puntos de Información	Punto de información	Bueno
Sanidad	Área Enfermería	Bueno
	Área Alcoholimetría	Bueno
	Sala de Conductores	Bueno
Señalización	Informativa	Bueno
	Preventiva y de Em	Bueno
Casetas de Control Terminal	Caseta de control de entrada de vehículos	Bueno
	Caseta de control de salida de vehículos	Bueno
Patios	Vías Ingreso de Patio Operativo	Bueno
	Vías Salida de Patio Operativo	Bueno
	Patio Operativo	Bueno
Plataformas	Plataforma de Abordaje	Bueno
	Plataforma de descenso	Regular
Acceso Terminal	Zonas de ascenso y Descenso de Usuarios de taxis	Bueno
	Zonas de ascenso y Descenso de buses	Bueno
Control Ambiental	Hay contaminación del agua en el terminal	No
	Hay contaminación del aire en el terminal	No
	Área recolección de basuras	Bueno
Servicios	Baños de servicio público	Malo
Acceso Peatonal	Corredores peatonales	Regular
	Rampas, ascensores, escaleras	Regular
	Mobiliario y salas de espera	Regular
	Vías de acceso al terminal	Regular
Acceso vehicular	Zona de parqueaderos para vehículos particulares	Regular
	Parqueaderos Accesibles	Parcialmente
Accesibilidad e Inclusión	Espacio Público accesible	Parcialmente
	Rampas y Vados peatonales accesibles	No cumple
	Servicio de Guía y Asisten.	No cumple
	Taquillas accesibles	No cumple
	Señalización	Cumple
	Baños Accesibles	Parcialmente
Tipo de sociedad	TIPO DE SOCIEDAD	MIXTA

Ponderación de la evaluación de la Infraestructura:



Para la calificación se ponderaron los ítems de los 12 indicadores establecidos por la superintendencia de puertos y transportes, donde se cuantifica la calificación obtenida por estos terminales en las visitas de inspección realizadas.

Registro Fotográfico Terminal del Norte – Medellín:



Fotografía 25 Acceso a Terminal



Fotografía 26 Control de acceso a Plataforma



Fotografía 27 Patio Operativo



Fotografía 28 Alcohometría y Tasa de Uso



Fotografía 29 Señalización Accesible



Fotografía 30 Control de acceso vehiculos



2.1.4. Municipio de Medellín – Terminales de Transportes Medellín S.A. - Sur

INDICADOR	ITEM GUIA (FRI)	EVALUACIÓN
Puntos de Información	Punto de información	Bueno
Sanidad	Área Enfermería	Bueno
	Área Alcoholimetría	Bueno
	Sala de Conductores	Bueno
Señalización	Informativa	Bueno
	Preventiva y de Em	Bueno
Casetas de Control Terminal	Caseta de control de entrada de vehículos	Bueno
	Caseta de control de salida de vehículos	Bueno
Patios	Vías Ingreso de Patio Operativo	Bueno
	Vías Salida de Patio Operativo	Bueno
	Patio Operativo	Bueno
Plataformas	Plataforma de Abordaje	Regular
	Plataforma de descenso	Regular
Acceso Terminal	Zonas de ascenso y Descenso de Usuarios de taxis	Bueno
	Zonas de ascenso y Descenso de buses	Bueno
Control Ambiental	Hay contaminación del agua en el terminal	No
	Hay contaminación del aire en el terminal	No
	Área recolección de basuras	bueno
Servicios	Baños de servicio público	Malo
Acceso Peatonal	Corredores peatonales	Regular
	Rampas, ascensores, escaleras	Regular
	Mobiliario y salas de espera	Regular
Acceso vehicular	Vías de acceso al terminal	Bueno
	Zona de parqueaderos para vehículos particulares	Regular
Accesibilidad e Inclusión	Parqueaderos Accesibles	Parcialmente
	Espacio Público accesible	No cumple
	Rampas y Vados peatonales accesibles	No cumple
	Servicio de Guía y Asisten.	No cumple
	Taquillas accesibles	No cumple
	Señalización	No cumple
Tipo de sociedad	Baños Accesibles	Parcialmente
	TIPO DE SOCIEDAD	MIXTA

Ponderación de la Infraestructura:



64%

Para la calificación se ponderaron los ítems de los 12 indicadores establecidos por la superintendencia de puertos y transportes, donde se cuantifica la calificación obtenida por estos terminales en las visitas de inspección realizadas.

Registro Fotográfico Terminal del Norte – Medellín:



Fotografía 31 Parquederos Accesibles



Fotografía 32 Punto de Información



Fotografía 33 Taquillas



Fotografía 34 Venta de Tasa de Uso



Fotografía 35 Plataformas de Abordaje




Fotografía 36 Patio Operativo

2.2. DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO

2.2.1. Área Metropolitana de Barranquilla – Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A.

INDICADOR	ITEM GUIA (FRI)	EVALUACIÓN
Puntos de Información	Punto de información	No existe
Sanidad	Área Enfermería	Bueno
	Área Alcoholimetría	Bueno
	Sala de Conductores	Malo
Señalización	Informativa	Regular
	Preventiva y de Em	Regular
Casetas de Control Terminal	Caseta de control de entrada de vehículos	Bueno
	Caseta de control de salida de vehículos	Bueno
Pacios	Vías Ingreso de Patio Operativo	Regular
	Vías Salida de Patio Operativo	Regular
	Patio Operativo	Regular
Plataformas	Plataforma de Abordaje	Bueno
	Plataforma de descenso	Bueno
Acceso Terminal	Zonas de ascenso y Descenso de Usuarios de taxis	Bueno
	Zonas de ascenso y Descenso de buses	Bueno
Control Ambiental	Hay contaminación del agua en el terminal	Si
	Hay contaminación del aire en el terminal	No
	Área recolección de basuras	Regular
Servicios	Baños de servicio público	Regular
Acceso Peatonal	Corredores peatonales	Regular
	Rampas, ascensores, escaleras	Regular
	Mobiliario y salas de espera	Bueno
Acceso vehicular	Vías de acceso al terminal	Bueno
	Zona de parqueaderos para vehículos particulares	Regular
Accesibilidad e Inclusión	Parqueaderos Accesibles	No cumple
	Espacio Público accesible	No cumple
	Rampas y Vados peatonales accesibles	No cumple
	Servicio de Guía y Asisten.	No cumple
	Taquillas accesibles	No cumple
	Señalización	No cumple
	Baños Accesibles	No cumple
Tipo de sociedad	TIPO DE SOCIEDAD	MIXTA

Ponderación de la Infraestructura:



Para la calificación se ponderaron los ítems de los 12 indicadores establecidos por la superintendencia de puertos y transportes, donde se cuantifica la calificación obtenida por estos terminales en las visitas de inspección realizadas.

Registro Fotográfico Terminal Área Metropolitana de Barranquilla:



Fotografía 37 Baños Públicos



Fotografía 38 Patio Operativo



Fotografía 39 Recolección de Residuos



Fotografía 40 Rampa para accesibilidad



Fotografía 41 Circulación Peatonal




Fotografía 42 Sala de Conductores

2.3. BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

2.3.1. Terminal de Transporte S.A. – Salitre

INDICADOR	ITEM GUIA (FRI)	EVALUACIÓN
Puntos de Información	Punto de información	Bueno
Sanidad	Área Enfermería	Bueno
	Área Alcohología	Bueno
	Sala de Conductores	No existe
Señalización	Informativa	Regular
	Preventiva y de Em	Regular
Casetas de Control Terminal	Caseta de control de entrada de vehículos	Excelente
	Caseta de control de salida de vehículos	Excelente
Pacios	Vías Ingreso de Patio Operativo	Regular
	Vías Salida de Patio Operativo	Regular
	Patio Operativo	Regular
Plataformas	Plataforma de Abordaje	Bueno
	Plataforma de descenso	Bueno
Acceso Terminal	Zonas de ascenso y Descenso de Usuarios de taxis	Bueno
	Zonas de ascenso y Descenso de buses	Bueno
Control Ambiental	Hay contaminación del agua en el terminal	Si
	Hay contaminación del aire en el terminal	Si
	Área recolección de basuras	Malo
Servicios	Baños de servicio público	Regular
Acceso Peatonal	Corredores peatonales	Regular
	Rampas, ascensores, escaleras	Bueno
	Mobiliario y salas de espera	Regular
Acceso vehicular	Vías de acceso al terminal	Bueno
	Zona de parqueaderos para vehículos particulares	Regular
Accesibilidad e Inclusión	Parqueaderos Accesibles	Parcialmente
	Espacio Público accesible	No cumple
	Rampas y Vados peatonales accesibles	No cumple
	Servicio de Guía y Asisten.	No cumple
	Taquillas accesibles	No cumple
	Señalización	No cumple
Tipo de sociedad	Baños Accesibles	Parcialmente
	TIPO DE SOCIEDAD	MIXTA

Ponderación de la Infraestructura:



Para la calificación se ponderaron los ítems de los 12 indicadores establecidos por la superintendencia de puertos y transportes, donde se cuantifica la calificación obtenida por estos terminales en las visitas de inspección realizadas.

Registro Fotográfico Terminal Bogotá – Salitre:



Fotografía 43 Parquederos Accesibles



Fotografía 44 Espacio público



Fotografía 45 Circulación Peatonal



Fotografía 46 Plataformas de Embarque



Fotografía 47 Patio Operativo




Fotografía 48 Zona de Taxis

2.3.2. Terminal de Transporte S.A. – Sur


INDICADOR	ITEM GUIA (FRI)	EVALUACIÓN
Puntos de Información	Punto de información	Regular
Sanidad	Área Enfermería	Bueno
	Área Alcohometría	Bueno
	Sala de Conductores	No existe
Señalización	Informativa	Regular
	Preventiva y de Emergencias	Bueno
Casetas de Control Terminal	Caseta de control de entrada de vehículos	Bueno
	Caseta de control de salida de vehículos	Bueno
Patios	Vías Ingreso de Patio Operativo	Bueno
	Vías Salida de Patio Operativo	Bueno
	Patio Operativo	Bueno
Plataformas	Plataforma de Abordaje	Regular
	Plataforma de descenso	Regular
Acceso Terminal	Zonas de ascenso y Descenso de Usuarios de taxis	Regular
	Zonas de ascenso y Descenso de buses	Regular
Control Ambiental	Hay contaminación del agua en el terminal	No
	Hay contaminación del aire en el terminal	No
	Área recolección de basuras	Bueno
Servicios	Baños de servicio público	Regular
	Corredores peatonales	Regular
Acceso Peatonal	Rampas, ascensores, escaleras	Regular
	Mobiliario y salas de espera	Regular
	Vías de acceso al terminal	Bueno
Acceso vehicular	Zona de parqueaderos para vehículos particulares	Regular
	Parqueaderos Accesibles	No cumple
Accesibilidad e Inclusión	Espacio Público accesible	No cumple
	Rampas y Vados peatonales accesibles	Parcialmente
	Servicio de Guía y Asisten.	No cumple
	Taquillas accesibles	No cumple
	Señalización	No cumple
	Baños Accesibles	Parcialmente
	Tipo de sociedad	TIPO DE SOCIEDAD

Ponderación de la Infraestructura:




Para la calificación se ponderaron los ítems de los 12 indicadores establecidos por la superintendencia de puertos y transportes, donde se cuantifica la calificación obtenida por estos terminales en las visitas de inspección realizadas.

Registro Fotográfico Terminal Bogotá – Sur:



Fotografía 49 Parquaderos Accesibles



Fotografía 50 Señalización



Fotografía 51 Plataforma de Embarque



Fotografía 52 Espacio Público



Fotografía 53 Plataformas de Embarque y Patio



Fotografía 54 Ascensores

2.3.3. Terminal de Transporte S.A. – Norte

INDICADOR	ITEM GUIA (FRI)	EVALUACIÓN
Puntos de Información	Punto de información	No existe
Sanidad	Área Enfermería	Regular
	Área Alcoholimetría	Bueno
	Sala de Conductores	No existe
Señalización	Informativa	Bueno
	Preventiva y de Em	Bueno
Casetas de Control Terminal	Caseta de control de entrada de vehículos	Bueno
	Caseta de control de salida de vehículos	Bueno
Patios	Vías Ingreso de Patio Operativo	Bueno
	Vías Salida de Patio Operativo	Bueno
	Patio Operativo	Regular
Plataformas	Plataforma de Abordaje	Regular
	Plataforma de descenso	Regular
Acceso Terminal	Zonas de ascenso y Descenso de Usuarios de taxis	Regular
	Zonas de ascenso y Descenso de buses	Regular
Control Ambiental	Hay contaminación del agua en el terminal	No
	Hay contaminación del aire en el terminal	No
	Área recolección de basuras	Bueno
Servicios	Baños de servicio público	Regular
Acceso Peatonal	Corredores peatonales	Bueno
	Rampas, ascensores, escaleras	Bueno
	Mobiliario y salas de espera	Bueno
Acceso vehicular	Vías de acceso al terminal	Bueno
	Zona de parqueaderos para vehículos particulares	Regular
Accesibilidad e Inclusión	Parqueaderos Accesibles	Cumple
	Espacio Público accesible	Cumple
	Rampas y Vados peatonales accesibles	Parcialmente
	Servicio de Guía y Asisten.	No cumple
	Taquillas accesibles	No cumple
	Señalización	Parcialmente
Baños Accesibles	Parcialmente	
Tipo de sociedad	TIPO DE SOCIEDAD	MIXTA

Ponderación de la Infraestructura:



67%

Para la calificación se ponderaron los ítems de los 12 indicadores establecidos por la superintendencia de puertos y transportes, donde se cuantifica la calificación obtenida por estos terminales en las visitas de inspección realizadas.

Registro Fotográfico Terminal Bogotá – Norte:



Fotografía 55 Espacio Público



Fotografía 56 Taquillas



Fotografía 57 Control de acceso a plataforma



Fotografía 58 Patio operativo



Fotografía 59 Baños públicos




Fotografía 60 Zona de Espera

2.4. DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

2.4.1. Distrito Turístico y Cultural de Cartagena – Terminal de Transporte de Cartagena S.A.

INDICADOR	ITEM GUIA (FRI)	EVALUACIÓN
Puntos de Información	Punto de información	Malo
Sanidad	Área Enfermería	Regular
	Área Alcohometría	Bueno
	Sala de Conductores	Malo
Señalización	Informativa	Bueno
	Preventiva y de Emergencias	Bueno
Casetas de Control Terminal	Caseta de control de entrada de vehículos	Bueno
	Caseta de control de salida de vehículos	Bueno
Pacios	Vías Ingreso de Patio Operativo	Malo
	Vías Salida de Patio Operativo	Malo
	Patio Operativo	Malo
Plataformas	Plataforma de Abordaje	Regular
	Plataforma de descenso	Regular
Acceso Terminal	Zonas de ascenso y Descenso de Usuarios de taxis	Bueno
	Zonas de ascenso y Descenso de buses	Bueno
Control Ambiental	Hay contaminación del agua en el terminal	No
	Hay contaminación del aire en el terminal	No
	Área recolección de basuras	Bueno
Servicios	Baños de servicio público	Malo
Acceso Peatonal	Corredores peatonales	Bueno
	Rampas, ascensores, escaleras	Bueno
	Mobiliario y salas de espera	Bueno
Acceso vehicular	Vías de acceso al terminal	Regular
	Zona de parqueaderos para vehículos particulares	Regular
Accesibilidad e Inclusión	Parqueaderos Accesibles	Parcialmente
	Espacio Público accesible	No cumple
	Rampas y Vados peatonales accesibles	Parcialmente
	Servicio de Guía y Asisten.	No cumple
	Taquillas accesibles	No cumple
	Señalización	No cumple
Baños Accesibles	Parcialmente	
Tipo de sociedad	TIPO DE SOCIEDAD	MIXTA

Ponderación de la Infraestructura:



Para la calificación se ponderaron los ítems de los 12 indicadores establecidos por la superintendencia de puertos y transportes, donde se cuantifica la calificación obtenida por estos terminales en las visitas de inspección realizadas.

Registro Fotográfico Terminal Cartagena:



Fotografía 61 Parqueadero Accesible




Fotografía 62 Acceso a Terminal



Fotografía 63 Punto de Información



Fotografía 64 Corredores Peatonales



Fotografía 65 Baños Públicos




Fotografía 66 Plataformas de Abordaje

2.5. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

2.5.1. Municipio de Chiquinquirá – Terminal de Transportes de Chiquinquirá S.A.

INDICADOR	ITEM GUIA (FRI)	EVALUACIÓN
Puntos de Información	Punto de información	Bueno
Sanidad	Área Enfermería	Bueno
	Área Alcohometría	Bueno
	Sala de Conductores	Regular
Señalización	Informativa	Malo
	Preventiva y de Em	Regular
Casetas de Control Terminal	Caseta de control de entrada de vehículos	Bueno
	Caseta de control de salida de vehículos	Bueno
Pacios	Vías Ingreso de Patio Operativo	Bueno
	Vías Salida de Patio Operativo	Bueno
	Patio Operativo	Bueno
Plataformas	Plataforma de Abordaje	Bueno
	Plataforma de descenso	Bueno
Acceso Terminal	Zonas de ascenso y Descenso de Usuarios de taxis	Regular
	Zonas de ascenso y Descenso de buses	Bueno
Control Ambiental	Hay contaminación del agua en el terminal	Si
	Hay contaminación del aire en el terminal	No
	Área recolección de basuras	Malo
Servicios	Baños de servicio público	Malo
Acceso Peatonal	Corredores peatonales	Regular
	Rampas, ascensores, escaleras	Bueno
	Mobiliario y salas de espera	Regular
Acceso vehicular	Vías de acceso al terminal	Bueno
	Zona de parqueaderos para vehículos particulares	Bueno
Accesibilidad e Inclusión	Parqueaderos Accesibles	No cumple
	Espacio Público accesible	No cumple
	Rampas y Vados peatonales accesibles	No cumple
	Servicio de Guía y Asisten.	No cumple
	Taquillas accesibles	No cumple
	Señalización	No cumple
Tipo de sociedad	Baños Accesibles	Parcialmente
	TIPO DE SOCIEDAD	MIXTA

Ponderación de la Infraestructura:



Para la calificación se ponderaron los ítems de los 12 indicadores establecidos por la superintendencia de puertos y transportes, donde se cuantifica la calificación obtenida por estos terminales en las visitas de inspección realizadas.

Registro Fotográfico Terminal Chiquinquirá:




Fotografía 67 Acceso a Terminal



Fotografía 68 Sala de Espera



Fotografía 69 Baño Público



Fotografía 70 Plataforma de Abordaje



Fotografía 71 Plataforma de Descenso




Fotografía 72 Casetas de Control

2.5.2. Municipio de Duitama – Terminal de Transporte de Pasajeros de Duitama S.A.

INDICADOR	ITEM GUIA (FRI)	EVALUACIÓN
Puntos de Información	Punto de información	No existe
Sanidad	Área Enfermería	Bueno
	Área Alcoholimetría	Bueno
	Sala de Conductores	Bueno
Señalización	Informativa	Malo
	Preventiva y de Emergencias	Regular
Casetas de Control Terminal	Caseta de control de entrada de vehículos	Regular
	Caseta de control de salida de vehículos	Regular
Patios	Vías Ingreso de Patio Operativo	Bueno
	Vías Salida de Patio Operativo	Regular
	Patio Operativo	Bueno
Plataformas	Plataforma de Abordaje	Bueno
	Plataforma de descenso	Bueno
Acceso Terminal	Zonas de ascenso y Descenso de Usuarios de taxis	Regular
	Zonas de ascenso y Descenso de buses	Bueno
Control Ambiental	Hay contaminación del agua en el terminal	No
	Hay contaminación del aire en el terminal	No
	Área recolección de basuras	Bueno
Servicios	Baños de servicio público	Malo
Acceso Peatonal	Corredores peatonales	Regular
	Rampas, ascensores, escaleras	Bueno
	Mobiliario y salas de espera	Regular
Acceso vehicular	Vías de acceso al terminal	Bueno
	Zona de parqueaderos para vehículos particulares	Regular
Accesibilidad e Inclusión	Parqueaderos Accesibles	Parcialmente
	Espacio Público accesible	No cumple
	Rampas y Vados peatonales accesibles	Parcialmente
	Servicio de Guía y Asisten.	No cumple
	Taquillas accesibles	No cumple
	Señalización	No cumple
Tipo de sociedad	Baños Accesibles	Parcialmente
	TIPO DE SOCIEDAD	MIXTA

Ponderación de la Infraestructura:



Para la calificación se ponderaron los ítems de los 12 indicadores establecidos por la superintendencia de puertos y transportes, donde se cuantifica la calificación obtenida por estos terminales en las visitas de inspección realizadas.


Registro Fotográfico Terminal Duitama:




Fotografía 73 Acceso a Terminal



Fotografía 74 Señalización



Fotografía 75 Taquillas



Fotografía 76 Corredores Peatonales



Fotografía 77 Plataforma de Descenso



Fotografía 78 Plataforma de Abordaje

2.5.3. Municipio de Sogamoso – Terminal de Transportes de Sogamoso Ltda.

INDICADOR	ITEM GUIA (FRI)	EVALUACIÓN
Puntos de Información	Punto de información	No existe
Sanidad	Área Enfermería	Bueno
	Área Alcoholimetría	Bueno
	Sala de Conductores	Bueno
Señalización	Informativa	No existe
	Preventiva y de Emergencias	Bueno
Casetas de Control Terminal	Caseta de control de entrada de vehículos	Bueno
	Caseta de control de salida de vehículos	Bueno
Patios	Vías Ingreso de Patio Operativo	Regular
	Vías Salida de Patio Operativo	Regular
	Patio Operativo	Regular
Plataformas	Plataforma de Abordaje	Bueno
	Plataforma de descenso	Bueno
Acceso Terminal	Zonas de ascenso y Descenso de Usuarios de taxis	Bueno
	Zonas de ascenso y Descenso de buses	Bueno
Control Ambiental	Hay contaminación del agua en el terminal	No
	Hay contaminación del aire en el terminal	No
	Área recolección de basuras	Bueno
Servicios	Baños de servicio público	Regular
Acceso Peatonal	Corredores peatonales	Regular
	Rampas, ascensores, escaleras	Bueno
	Mobiliario y salas de espera	Regular
	Vías de acceso al terminal	Bueno
Acceso vehicular	Zona de parqueaderos para vehículos particulares	Bueno
	Parqueaderos Accesibles	No cumple
Accesibilidad e Inclusión	Espacio Público accesible	No cumple
	Rampas y Vados peatonales accesibles	Parcialmente
	Servicio de Guía y Asisten.	No cumple
	Taquillas accesibles	No cumple
	Señalización	No cumple
	Baños Accesibles	No cumple
	Tipo de sociedad	TIPO DE SOCIEDAD

Ponderación de la Infraestructura:



59%

Para la calificación se ponderaron los ítems de los 12 indicadores establecidos por la superintendencia de puertos y transportes, donde se cuantifica la calificación obtenida por estos terminales en las visitas de inspección realizadas.

Registro Fotográfico Terminal Sogamoso:



Fotografía 79 Acceso a Terminal



Fotografía 80 Espacio Público



Fotografía 81 Taquillas



Fotografía 82 Corredores Peatonales



Fotografía 83 Plataformas de Abordaje




Fotografía 84 Plataforma de Descenso

2.5.4. Municipio de Tunja – Central de Transporte de Tunja

INDICADOR	ITEM GUIA (FRI)	EVALUACIÓN
Puntos de Información	Punto de información	No existe
Sanidad	Área Enfermería	Malo
	Área Alcoholimetría	Malo
	Sala de Conductores	No existe
Señalización	Informativa	Regular
	Preventiva y de Emergencias	Regular
Casetas de Control Terminal	Caseta de control de entrada de vehículos	Bueno
	Caseta de control de salida de vehículos	Bueno
Patios	Vías Ingreso de Patio Operativo	Malo
	Vías Salida de Patio Operativo	Malo
	Patio Operativo	Malo
Plataformas	Plataforma de Abordaje	Malo
	Plataforma de descenso	Malo
Acceso Terminal	Zonas de ascenso y Descenso de Usuarios de taxis	Malo
	Zonas de ascenso y Descenso de buses	Malo
Control Ambiental	Hay contaminación del agua en el terminal	Si
	Hay contaminación del aire en el terminal	Si
	Área recolección de basuras	Malo
Servicios	Baños de servicio público	Bueno
Acceso Peatonal	Corredores peatonales	Regular
	Rampas, ascensores, escaleras	Regular
	Mobiliario y salas de espera	Regular
	Vías de acceso al terminal	Regular
Acceso vehicular	Zona de parqueaderos para vehículos particulares	Regular
	Parqueaderos Accesibles	No cumple
Accesibilidad e Inclusión	Espacio Público accesible	No cumple
	Rampas y Vados peatonales accesibles	No cumple
	Servicio de Guía y Asisten.	No cumple
	Taquillas accesibles	No cumple
	Señalización	No cumple
	Baños Accesibles	No cumple
	Tipo de sociedad	TIPO DE SOCIEDAD

Ponderación de la Infraestructura:



Para la calificación se ponderaron los ítems de los 12 indicadores establecidos por la superintendencia de puertos y transportes, donde se cuantifica la calificación obtenida por estos terminales en las visitas de inspección realizadas.

Registro Fotográfico Terminal de Tunja:



Fotografía 85 Zona de acopio de taxis



Fotografía 86 Corredores Peatonales



Fotografía 87 Patio Operativo



Fotografía 88 Mobiliario



Fotografía 89 Plataforma de Abordaje



Fotografía 90 Restaurantes

2.6. DEPARTAMENTO DE CALDAS

2.6.1. Municipio de Manizales – Terminal de Transportes de Manizales S.A.

INDICADOR	ITEM GUIA (FRI)	EVALUACIÓN
Puntos de Información	Punto de información	Bueno
Sanidad	Área Enfermería	Bueno
	Área Alcoholimetría	Bueno
	Sala de Conductores	Bueno
Señalización	Informativa	Regular
	Preventiva y de Emergencias	Regular
Casetas de Control Terminal	Caseta de control de entrada de vehículos	Excelente
	Caseta de control de salida de vehículos	Excelente
Patios	Vías Ingreso de Patio Operativo	Regular
	Vías Salida de Patio Operativo	Bueno
	Patio Operativo	Bueno
Plataformas	Plataforma de Abordaje	Bueno
	Plataforma de descenso	Bueno
Acceso Terminal	Zonas de ascenso y Descenso de Usuarios de taxis	Bueno
	Zonas de ascenso y Descenso de buses	Bueno
Control Ambiental	Hay contaminación del agua en el terminal	Si
	Hay contaminación del aire en el terminal	No
	Área recolección de basuras	Bueno
Servicios	Baños de servicio público	Regular
	Corredores peatonales	Bueno
Acceso Peatonal	Rampas, ascensores, escaleras	Bueno
	Mobiliario y salas de espera	Bueno
	Vías de acceso al terminal	Bueno
Acceso vehicular	Zona de parqueaderos para vehículos particulares	Regular
	Parqueaderos Accesibles	Parcialmente
Accesibilidad e Inclusión	Espacio Público accesible	Parcialmente
	Rampas y Vados peatonales accesibles	Parcialmente
	Servicio de Guía y Asisten.	No cumple
	Taquillas accesibles	No cumple
	Señalización	No cumple
	Baños Accesibles	Parcialmente
Tipo de sociedad	TIPO DE SOCIEDAD	EICE

Ponderación de la Infraestructura:



68%

Para la calificación se ponderaron los ítems de los 12 indicadores establecidos por la superintendencia de puertos y transportes, donde se cuantifica la calificación obtenida por estos terminales en las visitas de inspección realizadas.

Registro Fotográfico Terminal de Manizales:



Fotografía 91 Acceso Terminal



Fotografía 92 Corredores Peatonales




Fotografía 93 Señalización



Fotografía 94 Plataformas de Abordaje



Fotografía 95 Patio Operativo




Fotografía 96 Baños Públicos

2.7. DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ

2.7.1. Municipio de Florencia – Terminal de Transporte de Florencia S.A.

INDICADOR	ITEM GUIA (FRI)	EVALUACIÓN
Puntos de Información	Punto de información	No existe
Sanidad	Área Enfermería	Excelente
	Área Alcohología	Bueno
	Sala de Conductores	Bueno
Señalización	Informativa	Bueno
	Preventiva y de Emergencias	Bueno
Casetas de Control Terminal	Caseta de control de entrada de vehículos	Malo
	Caseta de control de salida de vehículos	Malo
Pacios	Vías Ingreso de Patio Operativo	Regular
	Vías Salida de Patio Operativo	Regular
	Patio Operativo	Regular
Plataformas	Plataforma de Abordaje	Regular
	Plataforma de descenso	Regular
Acceso Terminal	Zonas de ascenso y Descenso de Usuarios de taxis	Bueno
	Zonas de ascenso y Descenso de buses	Bueno
Control Ambiental	Hay contaminación del agua en el terminal	Si
	Hay contaminación del aire en el terminal	No
	Área recolección de basuras	Malo
Servicios	Baños de servicio público	Regular
Acceso Peatonal	Corredores peatonales	Regular
	Rampas, ascensores, escaleras	Regular
	Mobiliario y salas de espera	Malo
Acceso vehicular	Vías de acceso al terminal	Regular
	Zona de parqueaderos para vehículos particulares	Regular
Accesibilidad e Inclusión	Parqueaderos Accesibles	Parcialmente
	Espacio Público accesible	No cumple
	Rampas y Vados peatonales accesibles	Parcialmente
	Servicio de Guía y Asisten.	No cumple
	Taquillas accesibles	No cumple
	Señalización	No cumple
Tipo de sociedad	Baños Accesibles	Parcialmente
	TIPO DE SOCIEDAD	MIXTA

Ponderación de la Infraestructura:



Para la calificación se ponderaron los ítems de los 12 indicadores establecidos por la superintendencia de puertos y transportes, donde se cuantifica la calificación obtenida por estos terminales en las visitas de inspección realizadas.

Registro Fotográfico Terminal de Florencia:



Fotografía 97 Vías de acceso



Fotografía 98 Parquadero Accesible



Fotografía 99 Mobiliario



Fotografía 100 Vías Patio Operativo



Fotografía 101 Plataformas de Abordaje




Fotografía 102 Recolección de residuos

2.8. DEPARTAMENTO DE CASANARE

2.8.1. Municipio de Aguazul – E.I.C.E. Terminal de Transportes de Aguazul “El Garcero del Llano”

INDICADOR	ITEM GUIA (FRI)	EVALUACIÓN
Puntos de Información	Punto de información	No existe
Sanidad	Área Enfermería	Malo
	Área Alcoholimetría	Bueno
	Sala de Conductores	No existe
Señalización	Informativa	No existe
	Preventiva y de Emergencias	No existe
Casetas de Control Terminal	Caseta de control de entrada de vehículos	Bueno
	Caseta de control de salida de vehículos	Bueno
Pacios	Vías Ingreso de Patio Operativo	Bueno
	Vías Salida de Patio Operativo	Bueno
	Patio Operativo	Regular
Plataformas	Plataforma de Abordaje	Regular
	Plataforma de descenso	Regular
Acceso Terminal	Zonas de ascenso y Descenso de Usuarios de taxis	Regular
	Zonas de ascenso y Descenso de buses	Regular
Control Ambiental	Hay contaminación del agua en el terminal	Si
	Hay contaminación del aire en el terminal	No
	Área recolección de basuras	Bueno
Servicios	Baños de servicio público	Malo
Acceso Peatonal	Corredores peatonales	Regular
	Rampas, ascensores, escaleras	Regular
	Mobiliario y salas de espera	Bueno
Acceso vehicular	Vías de acceso al terminal	Bueno
	Zona de parqueaderos para vehículos particulares	Bueno
Accesibilidad e Inclusión	Parqueaderos Accesibles	No cumple
	Espacio Público accesible	No cumple
	Rampas y Vados peatonales accesibles	No cumple
	Servicio de Guía y Asisten.	No cumple
	Taquillas accesibles	No cumple
	Señalización	No cumple
	Baños Accesibles	No cumple
Tipo de sociedad	TIPO DE SOCIEDAD	EICE

Ponderación de la Infraestructura:




Para la calificación se ponderaron los ítems de los 12 indicadores establecidos por la superintendencia de puertos y transportes, donde se cuantifica la calificación obtenida por estos terminales en las visitas de inspección realizadas.

Registro Fotográfico Terminal de Aguazul:



Fotografía 103 Espacio Público



Fotografía 104 Taquillas



Fotografía 105 Sala de Espera



Fotografía 106 Plataforma de Embarque



Fotografía 107 Patio Operativo




Fotografía 108 Red Contra incendios

2.9. DEPARTAMENTO DE CAUCA

2.9.1. Municipio de Popayán – Terminal de Transportes Popayán S.A.

INDICADOR	ITEM GUIA (FRI)	EVALUACIÓN
Puntos de Información	Punto de información	No existe
Sanidad	Área Enfermería	Bueno
	Área Alcohometría	Bueno
	Sala de Conductores	Bueno
Señalización	Informativa	Bueno
	Preventiva y de Emergencias	Bueno
Casetas de Control Terminal	Caseta de control de entrada de vehículos	Bueno
	Caseta de control de salida de vehículos	Bueno
Pacios	Vías Ingreso de Patio Operativo	Bueno
	Vías Salida de Patio Operativo	Bueno
	Patio Operativo	Bueno
Plataformas	Plataforma de Abordaje	Bueno
	Plataforma de descenso	Bueno
Acceso Terminal	Zonas de ascenso y Descenso de Usuarios de taxis	Bueno
	Zonas de ascenso y Descenso de buses	Bueno
Control Ambiental	Hay contaminación del agua en el terminal	Si
	Hay contaminación del aire en el terminal	Si
	Área recolección de basuras	Regular
Servicios	Baños de servicio público	Regular
	Corredores peatonales	Regular
Acceso Peatonal	Rampas, ascensores, escaleras	Regular
	Mobiliario y salas de espera	Bueno
	Vías de acceso al terminal	Bueno
Acceso vehicular	Zona de parqueaderos para vehículos particulares	Regular
	Parqueaderos Accesibles	No cumple
Accesibilidad e Inclusión	Espacio Público accesible	Parcialmente
	Rampas y Vados peatonales accesibles	Parcialmente
	Servicio de Guía y Asisten.	No cumple
	Taquillas accesibles	No cumple
	Señalización	No cumple
	Baños Accesibles	Parcialmente
	Tipo de sociedad	TIPO DE SOCIEDAD

Ponderación de la Infraestructura:



Para la calificación se ponderaron los ítems de los 12 indicadores establecidos por la superintendencia de puertos y transportes, donde se cuantifica la calificación obtenida por estos terminales en las visitas de inspección realizadas.

Registro Fotográfico Terminal de Popayán:



Fotografía 109 Acceso a Termina



Fotografía 110 Taquillas



Fotografía 111 Baños Públicos



Fotografía 112 Salas de Espera



Fotografía 113 Rampa




Fotografía 114 Patio Operativo

2.10. DEPARTAMENTO DE CESAR

2.10.1. Municipio de Aguachica – Terminal de Transporte de Aguachica S.A.

INDICADOR	ITEM GUIA (FRI)	EVALUACIÓN
Puntos de Información	Punto de información	Bueno
Sanidad	Área Enfermería	Bueno
	Área Alcoholimetría	Bueno
	Sala de Conductores	No existe
Señalización	Informativa	Regular
	Preventiva y de Emergencias	Regular
Casetas de Control Terminal	Caseta de control de entrada de vehículos	Bueno
	Caseta de control de salida de vehículos	Bueno
Patios	Vías Ingreso de Patio Operativo	Regular
	Vías Salida de Patio Operativo	Regular
	Patio Operativo	Regular
Plataformas	Plataforma de Abordaje	Regular
	Plataforma de descenso	Regular
Acceso Terminal	Zonas de ascenso y Descenso de Usuarios de taxis	Bueno
	Zonas de ascenso y Descenso de buses	Bueno
Control Ambiental	Hay contaminación del agua en el terminal	No
	Hay contaminación del aire en el terminal	No
	Área recolección de basuras	Bueno
Servicios	Baños de servicio público	Regular
	Corredores peatonales	Bueno
Acceso Peatonal	Rampas, ascensores, escaleras	Bueno
	Mobiliario y salas de espera	Bueno
	Vías de acceso al terminal	Bueno
Acceso vehicular	Zona de parqueaderos para vehículos particulares	Regular
	Parqueaderos Accesibles	No cumple
Accesibilidad e Inclusión	Espacio Público accesible	No cumple
	Rampas y Vados peatonales accesibles	No cumple
	Servicio de Guía y Asisten.	No cumple
	Taquillas accesibles	No cumple
	Señalización	Parcialmente
	Baños Accesibles	Parcialmente
Tipo de sociedad	TIPO DE SOCIEDAD	MIXTA

Ponderación de la Infraestructura:



Para la calificación se ponderaron los ítems de los 12 indicadores establecidos por la superintendencia de puertos y transportes, donde se cuantifica la calificación obtenida por estos terminales en las visitas de inspección realizadas.


Registro Fotográfico Terminal de Aguachica:



Fotografía 115 Parquaderos



Fotografía 116 Acopio de Taxis



Fotografía 117 Taquillas



Fotografía 118 Baños Públicos



Fotografía 119 Plataformas de Embarque




Fotografía 120 Casetas de Ingreso

2.10.2. Municipio de Valledupar – Terminal de Transporte de Valledupar S.A.

INDICADOR	ITEM GUIA (FRI)	EVALUACIÓN
Puntos de Información	Punto de información	Bueno
Sanidad	Área Enfermería	Bueno
	Área Alcoholimetría	Bueno
	Sala de Conductores	Bueno
Señalización	Informativa	Malo
	Preventiva y de Emergencias	Regular
Casetas de Control Terminal	Caseta de control de entrada de vehículos	Bueno
	Caseta de control de salida de vehículos	Bueno
Patios	Vías Ingreso de Patio Operativo	Regular
	Vías Salida de Patio Operativo	Regular
	Patio Operativo	Malo
Plataformas	Plataforma de Abordaje	Regular
	Plataforma de descenso	Bueno
Acceso Terminal	Zonas de ascenso y Descenso de Usuarios de taxis	Bueno
	Zonas de ascenso y Descenso de buses	Bueno
Control Ambiental	Hay contaminación del agua en el terminal	No
	Hay contaminación del aire en el terminal	No
	Área recolección de basuras	Regular
Servicios	Baños de servicio público	Regular
Acceso Peatonal	Corredores peatonales	Regular
	Rampas, ascensores, escaleras	Bueno
	Mobiliario y salas de espera	Regular
	Vías de acceso al terminal	Bueno
Acceso vehicular	Zona de parqueaderos para vehículos particulares	Bueno
	Parqueaderos Accesibles	No cumple
Accesibilidad e Inclusión	Espacio Público accesible	No cumple
	Rampas y Vados peatonales accesibles	No cumple
	Servicio de Guía y Asisten.	No cumple
	Taquillas accesibles	No cumple
	Señalización	No cumple
	Baños Accesibles	Parcialmente
	Tipo de sociedad	TIPO DE SOCIEDAD

Ponderación de la Infraestructura:



Para la calificación se ponderaron los ítems de los 12 indicadores establecidos por la superintendencia de puertos y transportes, donde se cuantifica la calificación obtenida por estos terminales en las visitas de inspección realizadas.

Registro Fotográfico Terminal de Valledupar:



Fotografía 121 Acceso a Terminal



Fotografía 122 Taquillas y Mobiliario



Fotografía 123 Baños Públicos



Fotografía 124 Patio Operativo



Fotografía 125 Plataforma de Abordaje




Fotografía 126 Sala de Conductores

2.11. DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

2.11.1. Municipio de Montería – Terminal de Transporte de Montería S.A

INDICADOR	ITEM GUIA (FRI)	EVALUACIÓN
Puntos de Información	Punto de información	No existe
Sanidad	Área Enfermería	Bueno
	Área Alcoholimetría	Bueno
	Sala de Conductores	Regular
Señalización	Informativa	Bueno
	Preventiva y de Emergencias	Regular
Casetas de Control Terminal	Caseta de control de entrada de vehículos	Bueno
	Caseta de control de salida de vehículos	Bueno
Pacios	Vías Ingreso de Patio Operativo	Regular
	Vías Salida de Patio Operativo	Regular
	Patio Operativo	Regular
Plataformas	Plataforma de Abordaje	Bueno
	Plataforma de descenso	Regular
Acceso Terminal	Zonas de ascenso y Descenso de Usuarios de taxis	Bueno
	Zonas de ascenso y Descenso de buses	Bueno
Control Ambiental	Hay contaminación del agua en el terminal	No
	Hay contaminación del aire en el terminal	No
	Área recolección de basuras	Bueno
Servicios	Baños de servicio público	Bueno
Acceso Peatonal	Corredores peatonales	Bueno
	Rampas, ascensores, escaleras	Regular
	Mobiliario y salas de espera	Bueno
Acceso vehicular	Vías de acceso al terminal	Regular
	Zona de parqueaderos para vehículos particulares	Regular
Accesibilidad e Inclusión	Parqueaderos Accesibles	Parcialmente
	Espacio Público accesible	No cumple
	Rampas y Vados peatonales accesibles	No cumple
	Servicio de Guía y Asisten.	No cumple
	Taquillas accesibles	Parcialmente
	Señalización	No cumple
Tipo de sociedad	Baños Accesibles	Parcialmente
	TIPO DE SOCIEDAD	MIXTA

Ponderación de la Infraestructura:



Para la calificación se ponderaron los ítems de los 12 indicadores establecidos por la superintendencia de puertos y transportes, donde se cuantifica la calificación obtenida por estos terminales en las visitas de inspección realizadas.

Registro Fotográfico Terminal Montería:




Fotografía 127 Parqueadero



Fotografía 128 Acceso a Terminal



Fotografía 129 Taquillas



Fotografía 130 Corredores Peatonales



Fotografía 131 Baños Públicos




Fotografía 132 Plataformas de Embarque

2.12. DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

2.12.1. Municipio de Fusagasugá – E.I.C.E. Terminal de Transportes Fusagasugá

INDICADOR	ITEM GUIA (FRI)	EVALUACIÓN
Puntos de Información	Punto de información	Regular
Sanidad	Área Enfermería	Bueno
	Área Alcohología	Bueno
	Sala de Conductores	No existe
Señalización	Informativa	Regular
	Preventiva y de Emergencias	Regular
Casetas de Control Terminal	Caseta de control de entrada de vehículos	Regular
	Caseta de control de salida de vehículos	Regular
Pacios	Vías Ingreso de Patio Operativo	Regular
	Vías Salida de Patio Operativo	Regular
	Patio Operativo	Malo
Plataformas	Plataforma de Abordaje	Bueno
	Plataforma de descenso	Bueno
Acceso Terminal	Zonas de ascenso y Descenso de Usuarios de taxis	Bueno
	Zonas de ascenso y Descenso de buses	Bueno
Control Ambiental	Hay contaminación del agua en el terminal	No
	Hay contaminación del aire en el terminal	No
	Área recolección de basuras	Bueno
Servicios	Baños de servicio público	Regular
Acceso Peatonal	Corredores peatonales	Regular
	Rampas, ascensores, escaleras	Malo
	Mobiliario y salas de espera	Bueno
Acceso vehicular	Vías de acceso al terminal	Malo
	Zona de parqueaderos para vehículos particulares	Malo
Accesibilidad e Inclusión	Parqueaderos Accesibles	No cumple
	Espacio Público accesible	No cumple
	Rampas y Vados peatonales accesibles	No cumple
	Servicio de Guía y Asisten.	No cumple
	Taquillas accesibles	No cumple
	Señalización	No cumple
Baños Accesibles	Parcialmente	
Tipo de sociedad	TIPO DE SOCIEDAD	EICE

Ponderación de la Infraestructura:



Para la calificación se ponderaron los ítems de los 12 indicadores establecidos por la superintendencia de puertos y transportes, donde se cuantifica la calificación obtenida por estos terminales en las visitas de inspección realizadas.

Registro Fotográfico Terminal Fusagasugá:



Fotografía 133 Vías de acceso



Fotografía 134 Acopio de Taxis



Fotografía 135 Sala de Espera



Fotografía 136 Plataforma de Embarque



Fotografía 137 Patio Operativo



Fotografía 138 Control de ingreso vehicular

2.12.2. Municipio de Girardot – Terminal de Transporte de Girardot S.A.

INDICADOR	ITEM GUIA (FRI)	EVALUACIÓN
Puntos de Información	Punto de información	Bueno
Sanidad	Área Enfermería	Bueno
	Área Alcoholimetría	Bueno
	Sala de Conductores	No existe
Señalización	Informativa	Regular
	Preventiva y de Emergencias	Regular
Casetas de Control Terminal	Caseta de control de entrada de vehículos	Bueno
	Caseta de control de salida de vehículos	Bueno
Patios	Vías Ingreso de Patio Operativo	Bueno
	Vías Salida de Patio Operativo	Bueno
	Patio Operativo	Regular
Plataformas	Plataforma de Abordaje	Bueno
	Plataforma de descenso	Bueno
Acceso Terminal	Zonas de ascenso y Descenso de Usuarios de taxis	Bueno
	Zonas de ascenso y Descenso de buses	Bueno
Control Ambiental	Hay contaminación del agua en el terminal	No
	Hay contaminación del aire en el terminal	No
	Área recolección de basuras	Bueno
Servicios	Baños de servicio público	Bueno
Acceso Peatonal	Corredores peatonales	Regular
	Rampas, ascensores, escaleras	Bueno
	Mobiliario y salas de espera	Bueno
Acceso vehicular	Vías de acceso al terminal	Bueno
	Zona de parqueaderos para vehículos particulares	Malo
Accesibilidad e Inclusión	Parqueaderos Accesibles	No cumple
	Espacio Público accesible	No cumple
	Rampas y Vados peatonales accesibles	Parcialmente
	Servicio de Guía y Asisten.	No cumple
	Taquillas accesibles	No cumple
	Señalización	No cumple
Baños Accesibles	Parcialmente	
Tipo de sociedad	TIPO DE SOCIEDAD	MIXTA

Ponderación de la Infraestructura:



64%

Para la calificación se ponderaron los ítems de los 12 indicadores establecidos por la superintendencia de puertos y transportes, donde se cuantifica la calificación obtenida por estos terminales en las visitas de inspección realizadas.

Registro Fotográfico Terminal de Girardot:



Fotografía 139 Vías de Acceso



Fotografía 140 Acceso a Terminal



Fotografía 141 Corredores Peatonales



Fotografía 142 Plataforma de Descenso



Fotografía 143 Patio Operativo




Fotografía 144 Caseta de Control

2.13. DEPARTAMENTO DE GUAJIRA

2.13.1. Municipio de Maicao – Central Terminal de Transportes de Maicao S.A.

INDICADOR	ITEM GUIA (FRI)	EVALUACIÓN
Puntos de Información	Punto de información	No existe
Sanidad	Área Enfermería	No existe
	Área Alcoholimetría	Regular
	Sala de Conductores	No existe
Señalización	Informativa	No existe
	Preventiva y de Emergencias	No existe
Casetas de Control Terminal	Caseta de control de entrada de vehículos	Bueno
	Caseta de control de salida de vehículos	Bueno
Pacios	Vías Ingreso de Patio Operativo	Regular
	Vías Salida de Patio Operativo	Regular
	Patio Operativo	Regular
Plataformas	Plataforma de Abordaje	Regular
	Plataforma de descenso	Regular
Acceso Terminal	Zonas de ascenso y Descenso de Usuarios de taxis	Regular
	Zonas de ascenso y Descenso de buses	Bueno
Control Ambiental	Hay contaminación del agua en el terminal	Si
	Hay contaminación del aire en el terminal	No
	Área recolección de basuras	Regular
Servicios	Baños de servicio público	Malo
Acceso Peatonal	Corredores peatonales	Regular
	Rampas, ascensores, escaleras	Bueno
	Mobiliario y salas de espera	Regular
Acceso vehicular	Vías de acceso al terminal	Regular
	Zona de parqueaderos para vehículos particulares	Regular
Accesibilidad e Inclusión	Parqueaderos Accesibles	Parcialmente
	Espacio Público accesible	No cumple
	Rampas y Vados peatonales accesibles	Parcialmente
	Servicio de Guía y Asisten.	No cumple
	Taquillas accesibles	No cumple
	Señalización	No cumple
Tipo de sociedad	Baños Accesibles	No cumple
	TIPO DE SOCIEDAD	MIXTA

Ponderación de la Infraestructura:



Para la calificación se ponderaron los ítems de los 12 indicadores establecidos por la superintendencia de puertos y transportes, donde se cuantifica la calificación obtenida por estos terminales en las visitas de inspección realizadas.

Registro Fotográfico Termina Maicao:



Fotografía 145 Acceso a Terminal



Fotografía 146 Corredores Peatonales



Fotografía 147 Mobiliario



Fotografía 148 Patio Operativo



Fotografía 149 Baños Públicos




Fotografía 150 Plataforma de Descenso

2.14. DEPARTAMENTO DE HUILA

2.14.1. Municipio de Garzón – Terminal de Transporte de Garzón S.A.

INDICADOR	ITEM GUIA (FRI)	EVALUACIÓN
Puntos de Información	Punto de información	No existe
Sanidad	Área Enfermería	Excelente
	Área Alcohometría	Excelente
	Sala de Conductores	Excelente
Señalización	Informativa	Regular
	Preventiva y de Emergencias	Regular
Casetas de Control Terminal	Caseta de control de entrada de vehículos	Excelente
	Caseta de control de salida de vehículos	Excelente
Pacios	Vías Ingreso de Patio Operativo	Excelente
	Vías Salida de Patio Operativo	Bueno
	Patio Operativo	Excelente
Plataformas	Plataforma de Abordaje	Excelente
	Plataforma de descenso	Excelente
Acceso Terminal	Zonas de ascenso y Descenso de Usuarios de taxis	Regular
	Zonas de ascenso y Descenso de buses	Regular
Control Ambiental	Hay contaminación del agua en el terminal	No
	Hay contaminación del aire en el terminal	No
	Área recolección de basuras	Bueno
Servicios	Baños de servicio público	Malo
	Corredores peatonales	Regular
Acceso Peatonal	Rampas, ascensores, escaleras	Bueno
	Mobiliario y salas de espera	Regular
	Vías de acceso al terminal	Regular
Acceso vehicular	Zona de parqueaderos para vehículos particulares	Regular
	Parqueaderos Accesibles	Parcialmente
Accesibilidad e Inclusión	Espacio Público accesible	No cumple
	Rampas y Vados peatonales accesibles	Parcialmente
	Servicio de Guía y Asisten.	No cumple
	Taquillas accesibles	No cumple
	Señalización	No cumple
	Baños Accesibles	No cumple
	Tipo de sociedad	TIPO DE SOCIEDAD

Ponderación de la Infraestructura:



Para la calificación se ponderaron los ítems de los 12 indicadores establecidos por la superintendencia de puertos y transportes, donde se cuantifica la calificación obtenida por estos terminales en las visitas de inspección realizadas.


Registro Fotográfico Terminal Garzón:



Fotografía 151 Parqueadero Accesible



Fotografía 152 Acceso a Terminal



Fotografía 153 Taquillas



Fotografía 154 Patio Operativo



Fotografía 155 Sala de Conductores




Fotografía 156 Plataforma de Descenso

2.14.2. Municipio de La Plata – Terminal de Transporte de la Plata S.A.

INDICADOR	ITEM GUIA (FRI)	EVALUACIÓN
Puntos de Información	Punto de información	No existe
Sanidad	Área Enfermería	Bueno
	Área Alcoholimetría	Bueno
	Sala de Conductores	No existe
Señalización	Informativa	Bueno
	Preventiva y de Emergencias	Bueno
Casetas de Control Terminal	Caseta de control de entrada de vehículos	Bueno
	Caseta de control de salida de vehículos	Bueno
Patios	Vías Ingreso de Patio Operativo	Bueno
	Vías Salida de Patio Operativo	Bueno
	Patio Operativo	Bueno
Plataformas	Plataforma de Abordaje	bueno
	Plataforma de descenso	Bueno
Acceso Terminal	Zonas de ascenso y Descenso de Usuarios de taxis	Bueno
	Zonas de ascenso y Descenso de buses	No existe
Control Ambiental	Hay contaminación del agua en el terminal	No
	Hay contaminación del aire en el terminal	No
	Área recolección de basuras	Bueno
Servicios	Baños de servicio público	Bueno
Acceso Peatonal	Corredores peatonales	Bueno
	Rampas, ascensores, escaleras	Regular
	Mobiliario y salas de espera	Bueno
Acceso vehicular	Vías de acceso al terminal	Bueno
	Zona de parqueaderos para vehículos particulares	Bueno
Accesibilidad e Inclusión	Parqueaderos Accesibles	No cumple
	Espacio Público accesible	No cumple
	Rampas y Vados peatonales accesibles	Parcialmente
	Servicio de Guía y Asisten.	No cumple
	Taquillas accesibles	No cumple
	Señalización	No cumple
Baños Accesibles	Parcialmente	
Tipo de sociedad	TIPO DE SOCIEDAD	MIXTA

Ponderación de la Infraestructura:



Para la calificación se ponderaron los ítems de los 12 indicadores establecidos por la superintendencia de puertos y transportes, donde se cuantifica la calificación obtenida por estos terminales en las visitas de inspección realizadas.


Registro Fotográfico Termina La Plata:



Fotografía 157 Parqueadero Accesible



Fotografía 158 Acceso a Terminal



Fotografía 159 Mobiliario



Fotografía 160 Gimnasio Conductores



Fotografía 161 Manejo de Residuos




Fotografía 162 Patio Operativo

2.14.3. Municipio de Neiva – Terminal de Transporte de Neiva S.A.

INDICADOR	ITEM GUIA (FRI)	EVALUACIÓN
Puntos de Información	Punto de información	No existe
Sanidad	Área Enfermería	No existe
	Área Alcoholimetría	Bueno
	Sala de Conductores	Bueno
Señalización	Informativa	Bueno
	Preventiva y de Emergencias	Bueno
Casetas de Control Terminal	Caseta de control de entrada de vehículos	Bueno
	Caseta de control de salida de vehículos	Bueno
Patios	Vías Ingreso de Patio Operativo	Regular
	Vías Salida de Patio Operativo	Regular
	Patio Operativo	Bueno
Plataformas	Plataforma de Abordaje	Bueno
	Plataforma de descenso	Bueno
Acceso Terminal	Zonas de ascenso y Descenso de Usuarios de taxis	Bueno
	Zonas de ascenso y Descenso de buses	Bueno
Control Ambiental	Hay contaminación del agua en el terminal	Si
	Hay contaminación del aire en el terminal	Si
	Área recolección de basuras	Malo
Servicios	Baños de servicio público	Regular
Acceso Peatonal	Corredores peatonales	Regular
	Rampas, ascensores, escaleras	Bueno
	Mobiliario y salas de espera	Regular
	Vías de acceso al terminal	Regular
Acceso vehicular	Zona de parqueaderos para vehículos particulares	Regular
Accesibilidad e Inclusión	Parqueaderos Accesibles	No cumple
	Espacio Público accesible	No cumple
	Rampas y Vados peatonales accesibles	Parcialmente
	Servicio de Guía y Asisten.	No cumple
	Taquillas accesibles	No cumple
	Señalización	No cumple
	Baños Accesibles	Parcialmente
Tipo de sociedad	TIPO DE SOCIEDAD	MIXTA

Ponderación de la Infraestructura:



Para la calificación se ponderaron los ítems de los 12 indicadores establecidos por la superintendencia de puertos y transportes, donde se cuantifica la calificación obtenida por estos terminales en las visitas de inspección realizadas.

Registro Fotográfico Terminal Neiva:



Fotografía 163 Acceso a Terminal



Fotografía 164 Corredores Peatonales



Fotografía 165 Sala de Espera y Taquillas



Fotografía 166 Sala de Espera



Fotografía 167 Plataformas de Abordaje




Fotografía 168 Patio Operativo

2.14.4. Municipio de Pitalito – Terminal de Transporte de Pitalito S.A.

INDICADOR	ITEM GUIA (FRI)	EVALUACIÓN
Puntos de Información	Punto de información	Regular
Sanidad	Área Enfermería	Bueno
	Área Alcoholimetría	Excelente
	Sala de Conductores	No existe
Señalización	Informativa	No existe
	Preventiva y de Emergencias	Regular
Casetas de Control Terminal	Caseta de control de entrada de vehículos	Excelente
	Caseta de control de salida de vehículos	Excelente
Patios	Vías Ingreso de Patio Operativo	Excelente
	Vías Salida de Patio Operativo	Excelente
	Patio Operativo	Excelente
Plataformas	Plataforma de Abordaje	Excelente
	Plataforma de descenso	Excelente
Acceso Terminal	Zonas de ascenso y Descenso de Usuarios de taxis	Regular
	Zonas de ascenso y Descenso de buses	Regular
Control Ambiental	Hay contaminación del agua en el terminal	No
	Hay contaminación del aire en el terminal	No
	Área recolección de basuras	Regular
Servicios	Baños de servicio público	Bueno
Acceso Peatonal	Corredores peatonales	Regular
	Rampas, ascensores, escaleras	Excelente
	Mobiliario y salas de espera	Excelente
	Vías de acceso al terminal	Bueno
Acceso vehicular	Zona de parqueaderos para vehículos particulares	Regular
	Parqueaderos Accesibles	Parcialmente
Accesibilidad e Inclusión	Espacio Público accesible	No cumple
	Rampas y Vados peatonales accesibles	No cumple
	Servicio de Guía y Asisten.	No cumple
	Taquillas accesibles	No cumple
	Señalización	No cumple
	Baños Accesibles	Parcialmente
Tipo de sociedad	TIPO DE SOCIEDAD	MIXTA

Ponderación de la Infraestructura:



Para la calificación se ponderaron los ítems de los 12 indicadores establecidos por la superintendencia de puertos y transportes, donde se cuantifica la calificación obtenida por estos terminales en las visitas de inspección realizadas.

Registro Fotográfico Terminal Pitalito:



Fotografía 169 Parqueadero



Fotografía 170 Taquillas



Fotografía 171 Plataformas de Abordaje



Fotografía 172 Patio Operativo



Fotografía 173 Plataforma de Descenso




Fotografía 174 Caseta Control de Ingreso

2.15. DEPARTAMENTO DE QUINDÍO

2.15.1. Municipio de Armenia – Terminal de Transportes de Armenia S.A.

INDICADOR	ITEM GUIA (FRI)	EVALUACIÓN
Puntos de Información	Punto de información	Regular
Sanidad	Área Enfermería	Excelente
	Área Alcoholimetría	Excelente
	Sala de Conductores	Regular
Señalización	Informativa	Regular
	Preventiva y de Emergencias	Regular
Casetas de Control Terminal	Caseta de control de entrada de vehículos	Bueno
	Caseta de control de salida de vehículos	Excelente
Pacios	Vías Ingreso de Patio Operativo	Excelente
	Vías Salida de Patio Operativo	Excelente
	Patio Operativo	Excelente
Plataformas	Plataforma de Abordaje	Bueno
	Plataforma de descenso	Regular
Acceso Terminal	Zonas de ascenso y Descenso de Usuarios de taxis	Bueno
	Zonas de ascenso y Descenso de buses	Bueno
Control Ambiental	Hay contaminación del agua en el terminal	Si
	Hay contaminación del aire en el terminal	No
	Área recolección de basuras	Bueno
Servicios	Baños de servicio público	Regular
	Corredores peatonales	Regular
Acceso Peatonal	Rampas, ascensores, escaleras	Bueno
	Mobiliario y salas de espera	Bueno
Acceso vehicular	Vías de acceso al terminal	Excelente
	Zona de parqueaderos para vehículos particulares	Bueno
Accesibilidad e Inclusión	Parqueaderos Accesibles	Parcialmente
	Espacio Público accesible	No cumple
	Rampas y Vados peatonales accesibles	Parcialmente
	Servicio de Guía y Asisten.	No cumple
	Taquillas accesibles	No cumple
	Señalización	No cumple
Tipo de sociedad	Baños Accesibles	Parcialmente
	TIPO DE SOCIEDAD	MIXTA

Ponderación de la Infraestructura:



Para la calificación se ponderaron los ítems de los 12 indicadores establecidos por la superintendencia de puertos y transportes, donde se cuantifica la calificación obtenida por estos terminales en las visitas de inspección realizadas.

Registro Fotográfico Terminal Armenia:



Fotografía 175 Acceso a Terminal



Fotografía 176 Corredores Peatonales



Fotografía 177 Plataformas de Abordaje



Fotografía 178 Plataforma de Descenso



Fotografía 179 Patio Operativo




Fotografía 180 Casetas de Control

2.16. DEPARTAMENTO DE MAGDALENA

2.16.1. Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta – Central de Transportes de Santa Marta Ltda.

INDICADOR	ITEM GUIA (FRI)	EVALUACIÓN
Puntos de Información	Punto de información	Regular
Sanidad	Área Enfermería	Bueno
	Área Alcoholimetría	Bueno
	Sala de Conductores	Bueno
Señalización	Informativa	Regular
	Preventiva y de Emergencias	No existe
Casetas de Control Terminal	Caseta de control de entrada de vehículos	Bueno
	Caseta de control de salida de vehículos	Bueno
Pacios	Vías Ingreso de Patio Operativo	Malo
	Vías Salida de Patio Operativo	Malo
	Patio Operativo	Malo
Plataformas	Plataforma de Abordaje	Malo
	Plataforma de descenso	Malo
Acceso Terminal	Zonas de ascenso y Descenso de Usuarios de taxis	No existe
	Zonas de ascenso y Descenso de buses	No existe
Control Ambiental	Hay contaminación del agua en el terminal	No
	Hay contaminación del aire en el terminal	No
	Área recolección de basuras	Malo
Servicios	Baños de servicio público	Malo
Acceso Peatonal	Corredores peatonales	Malo
	Rampas, ascensores, escaleras	Malo
	Mobiliario y salas de espera	Bueno
Acceso vehicular	Vías de acceso al terminal	Malo
	Zona de parqueaderos para vehículos particulares	Malo
Accesibilidad e Inclusión	Parqueaderos Accesibles	No cumple
	Espacio Público accesible	No cumple
	Rampas y Vados peatonales accesibles	No cumple
	Servicio de Guía y Asisten.	No cumple
	Taquillas accesibles	No cumple
	Señalización	No cumple
	Baños Accesibles	No cumple
Tipo de sociedad	TIPO DE SOCIEDAD	MIXTA

Ponderación de evaluación de la Infraestructura:



Para la calificación se ponderaron los ítems de los 12 indicadores establecidos por la superintendencia de puertos y transportes, donde se cuantifica la calificación obtenida por estos terminales en las visitas de inspección realizadas.

Registro Fotográfico Terminal Santa Marta:



Fotografía 181 Acceso Peatonal



Fotografía 182 Acceso Terminal



Fotografía 183 Corredores Peatonales



Fotografía 184 Baños Públicos



Fotografía 185 Plataformas de Abordaje




Fotografía 186 Patio Operativo

2.17. DEPARTAMENTO DE META

2.17.1. Municipio de Villavicencio – Terminal de Transportes Villavicencio S.A.

INDICADOR	ITEM GUIA (FRI)	EVALUACIÓN
Puntos de Información	Punto de información	No existe
Sanidad	Área Enfermería	No existe
	Área Alcoholimetría	Bueno
	Sala de Conductores	Malo
Señalización	Informativa	Bueno
	Preventiva y de Emergencias	Bueno
Casetas de Control Terminal	Caseta de control de entrada de vehículos	Bueno
	Caseta de control de salida de vehículos	Bueno
Pacios	Vías Ingreso de Patio Operativo	Bueno
	Vías Salida de Patio Operativo	Bueno
	Patio Operativo	Regular
Plataformas	Plataforma de Abordaje	Regular
	Plataforma de descenso	Regular
Acceso Terminal	Zonas de ascenso y Descenso de Usuarios de taxis	Bueno
	Zonas de ascenso y Descenso de buses	Bueno
Control Ambiental	Hay contaminación del agua en el terminal	No
	Hay contaminación del aire en el terminal	No
	Área recolección de basuras	Regular
Servicios	Baños de servicio público	Bueno
Acceso Peatonal	Corredores peatonales	Bueno
	Rampas, ascensores, escaleras	Bueno
	Mobiliario y salas de espera	Bueno
Acceso vehicular	Vías de acceso al terminal	Malo
	Zona de parqueaderos para vehículos particulares	Malo
Accesibilidad e Inclusión	Parqueaderos Accesibles	No cumple
	Espacio Público accesible	No cumple
	Rampas y Vados peatonales accesibles	Parcialmente
	Servicio de Guía y Asisten.	No cumple
	Taquillas accesibles	No cumple
	Señalización	No cumple
Tipo de sociedad	Baños Accesibles	Parcialmente
	TIPO DE SOCIEDAD	MIXTA

Ponderación de la Infraestructura:



Para la calificación se ponderaron los ítems de los 12 indicadores establecidos por la superintendencia de puertos y transportes, donde se cuantifica la calificación obtenida por estos terminales en las visitas de inspección realizadas.

Registro Fotográfico Terminal de Villavicencio:



Fotografía 187 Acceso a Terminal



Fotografía 188 Taquillas



Fotografía 189 Plataforma de Abordaje



Fotografía 190 Patio Operativo



Fotografía 191 Plataforma de Descenso




Fotografía 192 Caseta de Control

2.18. DEPARTAMENTO DE NARIÑO

2.18.1. Municipio de Ipiales – Terminal de Transporte Terrestre de pasajeros de Ipiales S.A.

INDICADOR	ITEM GUIA (FRI)	EVALUACIÓN
Puntos de Información	Punto de información	No existe
Sanidad	Área Enfermería	Bueno
	Área Alcohología	Regular
	Sala de Conductores	Regular
Señalización	Informativa	Bueno
	Preventiva y de Emergencias	Bueno
Casetas de Control Terminal	Caseta de control de entrada de vehículos	Bueno
	Caseta de control de salida de vehículos	Bueno
Pacios	Vías Ingreso de Patio Operativo	Regular
	Vías Salida de Patio Operativo	Regular
	Patio Operativo	Regular
Plataformas	Plataforma de Abordaje	Regular
	Plataforma de descenso	Regular
Acceso Terminal	Zonas de ascenso y Descenso de Usuarios de taxis	Bueno
	Zonas de ascenso y Descenso de buses	Regular
Control Ambiental	Hay contaminación del agua en el terminal	No
	Hay contaminación del aire en el terminal	No
	Área recolección de basuras	Regular
Servicios	Baños de servicio público	Regular
Acceso Peatonal	Corredores peatonales	Bueno
	Rampas, ascensores, escaleras	Bueno
	Mobiliario y salas de espera	Bueno
Acceso vehicular	Vías de acceso al terminal	Regular
	Zona de parqueaderos para vehículos particulares	Regular
Accesibilidad e Inclusión	Parqueaderos Accesibles	No cumple
	Espacio Público accesible	No cumple
	Rampas y Vados peatonales accesibles	Parcialmente
	Servicio de Guía y Asisten.	No cumple
	Taquillas accesibles	No cumple
	Señalización	No cumple
Baños Accesibles	Parcialmente	
Tipo de sociedad	TIPO DE SOCIEDAD	MIXTA

Ponderación de la Infraestructura:



Para la calificación se ponderaron los ítems de los 12 indicadores establecidos por la superintendencia de puertos y transportes, donde se cuantifica la calificación obtenida por estos terminales en las visitas de inspección realizadas.

Registro Fotográfico Terminal de Ipaiales:



Fotografía 193 Espacio Público



Fotografía 194 Acceso a Terminal



Fotografía 195 Taquillas



Fotografía 196 Baños Públicos



Fotografía 197 Plataformas de Abordaje



Fotografía 198 Recolección de Residuos

2.18.2. Municipio de Pasto – Terminal de Transportes de Pasto S.A.

INDICADOR	ITEM GUIA (FRI)	EVALUACIÓN
Puntos de Información	Punto de información	Regular
Sanidad	Área Enfermería	Bueno
	Área Alcoholimetría	Bueno
	Sala de Conductores	No existe
Señalización	Informativa	Regular
	Preventiva y de Emergencias	Regular
Casetas de Control Terminal	Caseta de control de entrada de vehículos	Regular
	Caseta de control de salida de vehículos	Regular
Patios	Vías Ingreso de Patio Operativo	Bueno
	Vías Salida de Patio Operativo	Bueno
	Patio Operativo	Regular
Plataformas	Plataforma de Abordaje	Regular
	Plataforma de descenso	Regular
Acceso Terminal	Zonas de ascenso y Descenso de Usuarios de taxis	Bueno
	Zonas de ascenso y Descenso de buses	Bueno
Control Ambiental	Hay contaminación del agua en el terminal	No
	Hay contaminación del aire en el terminal	No
	Área recolección de basuras	Bueno
Servicios	Baños de servicio público	Bueno
Acceso Peatonal	Corredores peatonales	Regular
	Rampas, ascensores, escaleras	Bueno
	Mobiliario y salas de espera	Bueno
Acceso vehicular	Vías de acceso al terminal	Regular
	Zona de parqueaderos para vehículos particulares	Regular
Accesibilidad e Inclusión	Parqueaderos Accesibles	Parcialmente
	Espacio Público accesible	No cumple
	Rampas y Vados peatonales accesibles	Parcialmente
	Servicio de Guía y Asisten.	No cumple
	Taquillas accesibles	No cumple
	Señalización	No cumple
Baños Accesibles	Parcialmente	
Tipo de sociedad	TIPO DE SOCIEDAD	MIXTA

Ponderación de la Infraestructura:



59%

Para la calificación se ponderaron los ítems de los 12 indicadores establecidos por la superintendencia de puertos y transportes, donde se cuantifica la calificación obtenida por estos terminales en las visitas de inspección realizadas.

Registro Fotográfico Terminal de Pasto:



Fotografía 199 Parquadero



Fotografía 200 Acopio de Taxis



Fotografía 201



Fotografía 202 Sala de Espera



Fotografía 203 Plataformas de Abordaje




Fotografía 204 Plataforma de Descenso

2.19. DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

2.19.1. Área Metropolitana de Cúcuta – Central de Transporte Estación de Cúcuta.

INDICADOR	ITEM GUIA (FRI)	EVALUACIÓN
Puntos de Información	Punto de información	Regular
Sanidad	Área Enfermería	No existe
	Área Alcoholimetría	Regular
	Sala de Conductores	No existe
Señalización	Informativa	Malo
	Preventiva y de Emergencias	Malo
Casetas de Control Terminal	Caseta de control de entrada de vehículos	Malo
	Caseta de control de salida de vehículos	Malo
Pacios	Vías Ingreso de Patio Operativo	Regular
	Vías Salida de Patio Operativo	Regular
	Patio Operativo	Malo
Plataformas	Plataforma de Abordaje	Malo
	Plataforma de descenso	Malo
Acceso Terminal	Zonas de ascenso y Descenso de Usuarios de taxis	Regular
	Zonas de ascenso y Descenso de buses	Regular
Control Ambiental	Hay contaminación del agua en el terminal	Si
	Hay contaminación del aire en el terminal	No
	Área recolección de basuras	Malo
Servicios	Baños de servicio público	Malo
Acceso Peatonal	Corredores peatonales	Malo
	Rampas, ascensores, escaleras	Malo
	Mobiliario y salas de espera	Malo
Acceso vehicular	Vías de acceso al terminal	Regular
	Zona de parqueaderos para vehículos particulares	Malo
Accesibilidad e Inclusión	Parqueaderos Accesibles	No cumple
	Espacio Público accesible	No cumple
	Rampas y Vados peatonales accesibles	Parcialmente
	Servicio de Guía y Asisten.	No cumple
	Taquillas accesibles	No cumple
	Señalización	No cumple
Tipo de sociedad	Baños Accesibles	Parcialmente
	TIPO DE SOCIEDAD	PUBLICA

Ponderación de la Infraestructura:



Para la calificación se ponderaron los ítems de los 12 indicadores establecidos por la superintendencia de puertos y transportes, donde se cuantifica la calificación obtenida por estos terminales en las visitas de inspección realizadas.

Registro Fotográfico Terminal Cúcuta:



Fotografía 205 Punto de Información



Fotografía 206 Zona de Taxis



Fotografía 207 Corredores Peatonales



Fotografía 208 Sala de Espera



Fotografía 209 Plataformas de Embarque




Fotografía 210 Plataforma de Descenso

2.19.2. Municipio de Ocaña – Terminal de Transporte de Ocaña S.A.

INDICADOR	ITEM GUIA (FRI)	EVALUACIÓN
Puntos de Información	Punto de información	No existe
Sanidad	Área Enfermería	Bueno
	Área Alcoholimetría	Bueno
	Sala de Conductores	No existe
Señalización	Informativa	Bueno
	Preventiva y de Emergencias	Bueno
Casetas de Control Terminal	Caseta de control de entrada de vehículos	Bueno
	Caseta de control de salida de vehículos	Bueno
Patios	Vías Ingreso de Patio Operativo	Regular
	Vías Salida de Patio Operativo	Regular
	Patio Operativo	Regular
Plataformas	Plataforma de Abordaje	Malo
	Plataforma de descenso	Bueno
Acceso Terminal	Zonas de ascenso y Descenso de Usuarios de taxis	Bueno
	Zonas de ascenso y Descenso de buses	Bueno
Control Ambiental	Hay contaminación del agua en el terminal	No
	Hay contaminación del aire en el terminal	No
	Área recolección de basuras	Malo
Servicios	Baños de servicio público	Bueno
Acceso Peatonal	Corredores peatonales	Bueno
	Rampas, ascensores, escaleras	Regular
	Mobiliario y salas de espera	Bueno
	Vías de acceso al terminal	Bueno
Acceso vehicular	Zona de parqueaderos para vehículos particulares	Bueno
	Parqueaderos Accesibles	No cumple
Accesibilidad e Inclusión	Espacio Público accesible	No cumple
	Rampas y Vados peatonales accesibles	No cumple
	Servicio de Guía y Asisten.	No cumple
	Taquillas accesibles	No cumple
	Señalización	No cumple
	Baños Accesibles	No cumple
	Tipo de sociedad	TIPO DE SOCIEDAD

Ponderación de la Infraestructura:



Para la calificación se ponderaron los ítems de los 12 indicadores establecidos por la superintendencia de puertos y transportes, donde se cuantifica la calificación obtenida por estos terminales en las visitas de inspección realizadas.

Registro Fotográfico Terminal de Ocaña:



Fotografía 211 Vías de Acceso



Fotografía 212 Parqueadero



Fotografía 213 Patio Operativo



Fotografía 214 Patio Operativo



Fotografía 215 Plataforma de Abordaje




Fotografía 216 Caseta de Control

2.19.3. Municipio de Pamplona – Terminal de Transportes de Pamplona Ltda.

INDICADOR	ITEM GUIA (FRI)	EVALUACIÓN
Puntos de Información	Punto de información	No existe
Sanidad	Área Enfermería	No existe
	Área Alcoholimetría	Bueno
	Sala de Conductores	No existe
Señalización	Informativa	Malo
	Preventiva y de Emergencias	Malo
Casetas de Control Terminal	Caseta de control de entrada de vehículos	Malo
	Caseta de control de salida de vehículos	Malo
Patios	Vías Ingreso de Patio Operativo	Malo
	Vías Salida de Patio Operativo	Malo
	Patio Operativo	Malo
Plataformas	Plataforma de Abordaje	Malo
	Plataforma de descenso	Malo
Acceso Terminal	Zonas de ascenso y Descenso de Usuarios de taxis	Bueno
	Zonas de ascenso y Descenso de buses	Bueno
Control Ambiental	Hay contaminación del agua en el terminal	Si
	Hay contaminación del aire en el terminal	No
	Área recolección de basuras	Malo
Servicios	Baños de servicio público	Regular
Acceso Peatonal	Corredores peatonales	Bueno
	Rampas, ascensores, escaleras	Regular
	Mobiliario y salas de espera	Regular
Acceso vehicular	Vías de acceso al terminal	Bueno
	Zona de parqueaderos para vehículos particulares	Regular
Accesibilidad e Inclusión	Parqueaderos Accesibles	No cumple
	Espacio Público accesible	No cumple
	Rampas y Vados peatonales accesibles	No cumple
	Servicio de Guía y Asisten.	No cumple
	Taquillas accesibles	No cumple
	Señalización	No cumple
Tipo de sociedad	Baños Accesibles	No cumple
	TIPO DE SOCIEDAD	PRIVADA

Ponderación de la Infraestructura:



Para la calificación se ponderaron los ítems de los 12 indicadores establecidos por la superintendencia de puertos y transportes, donde se cuantifica la calificación obtenida por estos terminales en las visitas de inspección realizadas.


Registro Fotográfico Terminal de Pamplona:



Fotografía 217 Parquadero



Fotografía 218 Caseta de Control



Fotografía 219 Taquillas



Fotografía 220 Plataforma de Embarque



Fotografía 221 Plataforma de Descenso




Fotografía 222 Patio Operativo

2.20. DEPARTAMENTO DE RISARALDA

2.20.1. Municipio de Pereira – Terminal de Transportes de Pereira S.A.

INDICADOR	ITEM GUIA (FRI)	EVALUACIÓN
Puntos de Información	Punto de información	Bueno
Sanidad	Área Enfermería	Bueno
	Área Alcohometría	Bueno
	Sala de Conductores	Bueno
Señalización	Informativa	Bueno
	Preventiva y de Emergencias	Bueno
Casetas de Control Terminal	Caseta de control de entrada de vehículos	Bueno
	Caseta de control de salida de vehículos	Bueno
Pacios	Vías Ingreso de Patio Operativo	Bueno
	Vías Salida de Patio Operativo	Bueno
	Patio Operativo	Bueno
Plataformas	Plataforma de Abordaje	Bueno
	Plataforma de descenso	Bueno
Acceso Terminal	Zonas de ascenso y Descenso de Usuarios de taxis	Bueno
	Zonas de ascenso y Descenso de buses	Bueno
Control Ambiental	Hay contaminación del agua en el terminal	No
	Hay contaminación del aire en el terminal	No
	Área recolección de basuras	Excelente
Servicios	Baños de servicio público	Bueno
Acceso Peatonal	Corredores peatonales	Regular
	Rampas, ascensores, escaleras	Regular
	Mobiliario y salas de espera	Bueno
Acceso vehicular	Vías de acceso al terminal	Regular
	Zona de parqueaderos para vehículos particulares	Malo
Accesibilidad e Inclusión	Parqueaderos Accesibles	Parcialmente
	Espacio Público accesible	No cumple
	Rampas y Vados peatonales accesibles	Parcialmente
	Servicio de Guía y Asisten.	No cumple
	Taquillas accesibles	No cumple
	Señalización	Parcialmente
Baños Accesibles	Parcialmente	
Tipo de sociedad	TIPO DE SOCIEDAD	EICE

Ponderación de la Infraestructura:



Para la calificación se ponderaron los ítems de los 12 indicadores establecidos por la superintendencia de puertos y transportes, donde se cuantifica la calificación obtenida por estos terminales en las visitas de inspección realizadas.


Registro Fotográfico Terminal Pereira:



Fotografía 223 Parqueadero



Fotografía 224 Corredores Peatonales



Fotografía 225 Taquillas y Sala de Espera



Fotografía 226 Plataformas de Abordaje



Fotografía 227 Sala de Conductores




Fotografía 228 Caseta de Control

2.21. DEPARTAMENTO DE SANTANDER

2.21.1. Área Metropolitana de Bucaramanga – Terminal de Transportes de Bucaramanga S.A.

INDICADOR	ITEM GUIA (FRI)	EVALUACIÓN
Puntos de Información	Punto de información	Bueno
Sanidad	Área Enfermería	Bueno
	Área Alcohometría	Bueno
	Sala de Conductores	Bueno
Señalización	Informativa	Bueno
	Preventiva y de Emergencias	Bueno
Casetas de Control Terminal	Caseta de control de entrada de vehículos	Excelente
	Caseta de control de salida de vehículos	Excelente
Pacios	Vías Ingreso de Patio Operativo	Excelente
	Vías Salida de Patio Operativo	Excelente
	Patio Operativo	Regular
Plataformas	Plataforma de Abordaje	Bueno
	Plataforma de descenso	Regular
Acceso Terminal	Zonas de ascenso y Descenso de Usuarios de taxis	Regular
	Zonas de ascenso y Descenso de buses	Regular
Control Ambiental	Hay contaminación del agua en el terminal	No
	Hay contaminación del aire en el terminal	No
	Área recolección de basuras	Bueno
Servicios	Baños de servicio público	Bueno
Acceso Peatonal	Corredores peatonales	Bueno
	Rampas, ascensores, escaleras	Bueno
	Mobiliario y salas de espera	Bueno
Acceso vehicular	Vías de acceso al terminal	Bueno
	Zona de parqueaderos para vehículos particulares	Regular
Accesibilidad e Inclusión	Parqueaderos Accesibles	Parcialmente
	Espacio Público accesible	No cumple
	Rampas y Vados peatonales accesibles	Parcialmente
	Servicio de Guía y Asisten.	No cumple
	Taquillas accesibles	No cumple
	Señalización	Cumple
Tipo de sociedad	Baños Accesibles	Parcialmente
	TIPO DE SOCIEDAD	MIXTA

Ponderación de la Infraestructura:



Para la calificación se ponderaron los ítems de los 12 indicadores establecidos por la superintendencia de puertos y transportes, donde se cuantifica la calificación obtenida por estos terminales en las visitas de inspección realizadas.

Registro Fotográfico Terminal Bucaramanga:



Fotografía 229 Acceso a Terminal



Fotografía 230 Parqueadero



Fotografía 231 Plataformas de Abordaje



Sala de Conductores



Fotografía 232 Patio Operativo




Fotografía 233 Manejo de Residuos

2.21.2. Municipio de San Gil – Terminal de Transporte de San Gil S.A.

INDICADOR	ITEM GUIA (FRI)	EVALUACIÓN
Puntos de Información	Punto de información	Bueno
Sanidad	Área Enfermería	Bueno
	Área Alcoholimetría	Bueno
	Sala de Conductores	Bueno
Señalización	Informativa	Bueno
	Preventiva y de Emergencias	Bueno
Casetas de Control Terminal	Caseta de control de entrada de vehículos	Bueno
	Caseta de control de salida de vehículos	Bueno
Patios	Vías Ingreso de Patio Operativo	Bueno
	Vías Salida de Patio Operativo	Bueno
	Patio Operativo	Regular
Plataformas	Plataforma de Abordaje	bueno
	Plataforma de descenso	Bueno
Acceso Terminal	Zonas de ascenso y Descenso de Usuarios de taxis	Bueno
	Zonas de ascenso y Descenso de buses	Bueno
Control Ambiental	Hay contaminación del agua en el terminal	No
	Hay contaminación del aire en el terminal	No
	Área recolección de basuras	Bueno
Servicios	Baños de servicio público	Bueno
Acceso Peatonal	Corredores peatonales	Bueno
	Rampas, ascensores, escaleras	Bueno
	Mobiliario y salas de espera	Bueno
	Vías de acceso al terminal	Bueno
Acceso vehicular	Zona de parqueaderos para vehículos particulares	Bueno
	Parqueaderos Accesibles	Parcialmente
Accesibilidad e Inclusión	Espacio Público accesible	No cumple
	Rampas y Vados peatonales accesibles	Parcialmente
	Servicio de Guía y Asisten.	No cumple
	Taquillas accesibles	No cumple
	Señalización	No cumple
	Baños Accesibles	Parcialmente
	Tipo de sociedad	TIPO DE SOCIEDAD

Ponderación de la Infraestructura:



Para la calificación se ponderaron los ítems de los 12 indicadores establecidos por la superintendencia de puertos y transportes, donde se cuantifica la calificación obtenida por estos terminales en las visitas de inspección realizadas.

Registro Fotográfico Terminal de San Gil:



Fotografía 234 Vías de Acceso



Fotografía 235 Acceso a Terminal



Fotografía 236 Taquillas



Fotografía 237 Plataformas de Abordaje



Fotografía 238 Vías Internas



Fotografía 239 Caseta de Control

2.21.3. Municipio de Socorro – Terminal de Transporte de Socorro S.A.

INDICADOR	ITEM GUIA (FRI)	EVALUACIÓN
Puntos de Información	Punto de información	No existe
Sanidad	Área Enfermería	Bueno
	Área Alcoholimetría	Bueno
	Sala de Conductores	Bueno
Señalización	Informativa	Regular
	Preventiva y de Emergencias	Bueno
Casetas de Control Terminal	Caseta de control de entrada de vehículos	Bueno
	Caseta de control de salida de vehículos	Bueno
Patios	Vías Ingreso de Patio Operativo	Bueno
	Vías Salida de Patio Operativo	Bueno
	Patio Operativo	Bueno
Plataformas	Plataforma de Abordaje	Regular
	Plataforma de descenso	Regular
Acceso Terminal	Zonas de ascenso y Descenso de Usuarios de taxis	Bueno
	Zonas de ascenso y Descenso de buses	Bueno
Control Ambiental	Hay contaminación del agua en el terminal	No
	Hay contaminación del aire en el terminal	No
	Área recolección de basuras	Bueno
Servicios	Baños de servicio público	Bueno
Acceso Peatonal	Corredores peatonales	Bueno
	Rampas, ascensores, escaleras	Regular
	Mobiliario y salas de espera	Bueno
Acceso vehicular	Vías de acceso al terminal	Regular
	Zona de parqueaderos para vehículos particulares	Regular
Accesibilidad e Inclusión	Parqueaderos Accesibles	No cumple
	Espacio Público accesible	No cumple
	Rampas y Vados peatonales accesibles	No cumple
	Servicio de Guía y Asisten.	No cumple
	Taquillas accesibles	No cumple
	Señalización	No cumple
	Baños Accesibles	Parcialmente
Tipo de sociedad	TIPO DE SOCIEDAD	MIXTA

Ponderación de la Infraestructura:



Para la calificación se ponderaron los ítems de los 12 indicadores establecidos por la superintendencia de puertos y transportes, donde se cuantifica la calificación obtenida por estos terminales en las visitas de inspección realizadas.

Registro Fotográfico Terminal de Socorro:




Fotografía 240 Vías de Acceso



Fotografía 241 Acceso a Terminal



Fotografía 242 Taquillas



Fotografía 243 Sala de Espera



Fotografía 244 Corredores Peatonales




Fotografía 245 Patio Operativo

2.22. DEPARTAMENTO DE TOLIMA

2.22.1. Municipio de Espinal– Terminal de Transportes del Espinal S.A.

INDICADOR	ITEM GUIA (FRI)	EVALUACIÓN
Puntos de Información	Punto de información	Bueno
Sanidad	Área Enfermería	Bueno
	Área Alcohología	Bueno
	Sala de Conductores	Bueno
Señalización	Informativa	Bueno
	Preventiva y de Emergencias	Bueno
Casetas de Control Terminal	Caseta de control de entrada de vehículos	Bueno
	Caseta de control de salida de vehículos	Bueno
Pacios	Vías Ingreso de Patio Operativo	Bueno
	Vías Salida de Patio Operativo	Bueno
	Patio Operativo	Regular
Plataformas	Plataforma de Abordaje	bueno
	Plataforma de descenso	Bueno
Acceso Terminal	Zonas de ascenso y Descenso de Usuarios de taxis	Regular
	Zonas de ascenso y Descenso de buses	Regular
Control Ambiental	Hay contaminación del agua en el terminal	No
	Hay contaminación del aire en el terminal	No
	Área recolección de basuras	Bueno
Servicios	Baños de servicio público	Bueno
Acceso Peatonal	Corredores peatonales	Bueno
	Rampas, ascensores, escaleras	Bueno
	Mobiliario y salas de espera	Bueno
Acceso vehicular	Vías de acceso al terminal	Regular
	Zona de parqueaderos para vehículos particulares	Bueno
Accesibilidad e Inclusión	Parqueaderos Accesibles	No cumple
	Espacio Público accesible	No cumple
	Rampas y Vados peatonales accesibles	No cumple
	Servicio de Guía y Asisten.	No cumple
	Taquillas accesibles	No cumple
	Señalización	No cumple
Baños Accesibles	Parcialmente	
Tipo de sociedad	TIPO DE SOCIEDAD	MIXTA

Ponderación de la Infraestructura:



Para la calificación se ponderaron los ítems de los 12 indicadores establecidos por la superintendencia de puertos y transportes, donde se cuantifica la calificación obtenida por estos terminales en las visitas de inspección realizadas.

Registro Fotográfico Terminal de Espinal:



Fotografía 246 Vías de Acceso



Fotografía 247 Parqueadero



Fotografía 248 Baños Públicos



Fotografía 249 Plataformas de Abordaje



Fotografía 250 Patio Operativo




Fotografía 251 Plataforma de Descenso

2.22.2. Municipio de Honda – Terminal de Transporte de Honda S.A.

INDICADOR	ITEM GUIA (FRI)	EVALUACIÓN
Puntos de Información	Punto de información	No existe
Sanidad	Área Enfermería	Bueno
	Área Alcoholimetría	Bueno
	Sala de Conductores	Bueno
Señalización	Informativa	Regular
	Preventiva y de Emergencias	Regular
Casetas de Control Terminal	Caseta de control de entrada de vehículos	Bueno
	Caseta de control de salida de vehículos	Bueno
Patios	Vías Ingreso de Patio Operativo	Regular
	Vías Salida de Patio Operativo	Regular
	Patio Operativo	Regular
Plataformas	Plataforma de Abordaje	Regular
	Plataforma de descenso	Regular
Acceso Terminal	Zonas de ascenso y Descenso de Usuarios de taxis	Regular
	Zonas de ascenso y Descenso de buses	Regular
Control Ambiental	Hay contaminación del agua en el terminal	No
	Hay contaminación del aire en el terminal	No
	Área recolección de basuras	Bueno
Servicios	Baños de servicio público	Bueno
Acceso Peatonal	Corredores peatonales	Bueno
	Rampas, ascensores, escaleras	Regular
	Mobiliario y salas de espera	Bueno
Acceso vehicular	Vías de acceso al terminal	Regular
	Zona de parqueaderos para vehículos particulares	Regular
Accesibilidad e Inclusión	Parqueaderos Accesibles	Parcialmente
	Espacio Público accesible	No cumple
	Rampas y Vados peatonales accesibles	Parcialmente
	Servicio de Guía y Asisten.	No cumple
	Taquillas accesibles	No cumple
	Señalización	No cumple
Baños Accesibles	Parcialmente	
Tipo de sociedad	TIPO DE SOCIEDAD	MIXTA

Ponderación de la Infraestructura:



Para la calificación se ponderaron los ítems de los 12 indicadores establecidos por la superintendencia de puertos y transportes, donde se cuantifica la calificación obtenida por estos terminales en las visitas de inspección realizadas.

Registro Fotográfico Terminal de Honda:



Fotografía 252 Parquadero



Fotografía 253 Acceso a Terminal



Fotografía 254 Taquillas y Corredores Peatonales



Fotografía 255 Baños Públicos



Fotografía 256 Plataformas de Abordaje




Fotografía 257 Plataforma de Descenso

2.22.3. Municipio de Ibagué – Terminal de Transporte de Ibagué S.A.

INDICADOR	ITEM GUIA (FRI)	EVALUACIÓN
Puntos de Información	Punto de información	Bueno
Sanidad	Área Enfermería	No existe
	Área Alcoholimetría	Bueno
	Sala de Conductores	Bueno
Señalización	Informativa	Bueno
	Preventiva y de Emergencias	Bueno
Casetas de Control Terminal	Caseta de control de entrada de vehículos	Bueno
	Caseta de control de salida de vehículos	Bueno
Patios	Vías Ingreso de Patio Operativo	Bueno
	Vías Salida de Patio Operativo	Bueno
	Patio Operativo	Regular
Plataformas	Plataforma de Abordaje	Regular
	Plataforma de descenso	Regular
Acceso Terminal	Zonas de ascenso y Descenso de Usuarios de taxis	Bueno
	Zonas de ascenso y Descenso de buses	Bueno
Control Ambiental	Hay contaminación del agua en el terminal	No
	Hay contaminación del aire en el terminal	No
	Área recolección de basuras	Bueno
Servicios	Baños de servicio público	Bueno
Acceso Peatonal	Corredores peatonales	Regular
	Rampas, ascensores, escaleras	Bueno
	Mobiliario y salas de espera	Bueno
Acceso vehicular	Vías de acceso al terminal	Regular
	Zona de parqueaderos para vehículos particulares	Regular
Accesibilidad e Inclusión	Parqueaderos Accesibles	Parcialmente
	Espacio Público accesible	No cumple
	Rampas y Vados peatonales accesibles	Parcialmente
	Servicio de Guía y Asisten.	No cumple
	Taquillas accesibles	No cumple
	Señalización	Parcialmente
	Baños Accesibles	Parcialmente
Tipo de sociedad	TIPO DE SOCIEDAD	MIXTA

Ponderación de la Infraestructura:



Para la calificación se ponderaron los ítems de los 12 indicadores establecidos por la superintendencia de puertos y transportes, donde se cuantifica la calificación obtenida por estos terminales en las visitas de inspección realizadas.

Registro Fotográfico Terminal de Ibagué:



Fotografía 258 Parqueadero



Fotografía 259 Vías de Acceso



Fotografía 260 Taquillas



Fotografía 261 Baños Públicos



Fotografía 262 Plataformas de Abordaje




Fotografía 263 Patio Operativo

2.23. DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA

2.23.1. Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura – Terminal de Transportes de Buenaventura

INDICADOR	ITEM GUIA (FRI)	EVALUACIÓN
Puntos de Información	Punto de información	Malo
Sanidad	Área Enfermería	Bueno
	Área Alcoholimetría	Bueno
	Sala de Conductores	No existe
Señalización	Informativa	Malo
	Preventiva y de Emergencias	Malo
Casetas de Control Terminal	Caseta de control de entrada de vehículos	Malo
	Caseta de control de salida de vehículos	Malo
Pacios	Vías Ingreso de Patio Operativo	Malo
	Vías Salida de Patio Operativo	Malo
	Patio Operativo	Malo
Plataformas	Plataforma de Abordaje	Regular
	Plataforma de descenso	Regular
Acceso Terminal	Zonas de ascenso y Descenso de Usuarios de taxis	Bueno
	Zonas de ascenso y Descenso de buses	Bueno
Control Ambiental	Hay contaminación del agua en el terminal	Si
	Hay contaminación del aire en el terminal	No
	Área recolección de basuras	Regular
Servicios	Baños de servicio público	Malo
Acceso Peatonal	Corredores peatonales	Regular
	Rampas, ascensores, escaleras	Regular
	Mobiliario y salas de espera	Malo
Acceso vehicular	Vías de acceso al terminal	Regular
	Zona de parqueaderos para vehículos particulares	Malo
Accesibilidad e Inclusión	Parqueaderos Accesibles	No cumple
	Espacio Público accesible	No cumple
	Rampas y Vados peatonales accesibles	No cumple
	Servicio de Guía y Asisten.	No cumple
	Taquillas accesibles	No cumple
	Señalización	No cumple
	Baños Accesibles	No cumple
Tipo de sociedad	TIPO DE SOCIEDAD	PUBLICA

Ponderación de la Infraestructura:



Para la calificación se ponderaron los ítems de los 12 indicadores establecidos por la superintendencia de puertos y transportes, donde se cuantifica la calificación obtenida por estos terminales en las visitas de inspección realizadas.

Registro Fotográfico Terminal de Buenaventura:



Fotografía 264 Acceso a Terminal



Fotografía 265 Zona de Abordaje



Fotografía 266 Patio Operativo



Fotografía 267 Plataforma de Abordaje



Fotografía 268 Manejo de Residuos




Fotografía 269 Manejo de aguas y residuos

2.23.2. Municipio de Guadalajara de Buga – Terminal Guadalajara de Buga S. A.

INDICADOR	ITEM GUIA (FRI)	EVALUACIÓN
Puntos de Información	Punto de información	Bueno
Sanidad	Área Enfermería	Bueno
	Área Alcoholimetría	Bueno
	Sala de Conductores	Bueno
Señalización	Informativa	Bueno
	Preventiva y de Emergencias	Bueno
Casetas de Control Terminal	Caseta de control de entrada de vehículos	Bueno
	Caseta de control de salida de vehículos	Bueno
Patios	Vías Ingreso de Patio Operativo	Bueno
	Vías Salida de Patio Operativo	Bueno
	Patio Operativo	Bueno
Plataformas	Plataforma de Abordaje	Regular
	Plataforma de descenso	Regular
Acceso Terminal	Zonas de ascenso y Descenso de Usuarios de taxis	Bueno
	Zonas de ascenso y Descenso de buses	Bueno
Control Ambiental	Hay contaminación del agua en el terminal	No
	Hay contaminación del aire en el terminal	No
	Área recolección de basuras	Bueno
Servicios	Baños de servicio público	Bueno
Acceso Peatonal	Corredores peatonales	Bueno
	Rampas, ascensores, escaleras	Bueno
	Mobiliario y salas de espera	Regular
	Vías de acceso al terminal	Bueno
Acceso vehicular	Zona de parqueaderos para vehículos particulares	Bueno
	Parqueaderos Accesibles	Parcialmente
Accesibilidad e Inclusión	Espacio Público accesible	No cumple
	Rampas y Vados peatonales accesibles	Parcialmente
	Servicio de Guía y Asisten.	No cumple
	Taquillas accesibles	No cumple
	Señalización	No cumple
	Baños Accesibles	Parcialmente
Tipo de sociedad	TIPO DE SOCIEDAD	PRIVADA

Ponderación de la Infraestructura:



Para la calificación se ponderaron los ítems de los 12 indicadores establecidos por la superintendencia de puertos y transportes, donde se cuantifica la calificación obtenida por estos terminales en las visitas de inspección realizadas.

Registro Fotográfico Terminal Buga:



Fotografía 270 Acceso a la Terminal



Fotografía 271 Punto de Información



Fotografía 272 Taquillas



Fotografía 273 Mobiliario



Fotografía 274 Plataforma de Abordaje




Fotografía 275 Plataforma de Descenso

2.23.3. Municipio de Cali – Centrales de Transportes S.A.

INDICADOR	ITEM GUIA (FRI)	EVALUACIÓN
Puntos de Información	Punto de información	Regular
Sanidad	Área Enfermería	Bueno
	Área Alcoholimetría	Bueno
	Sala de Conductores	Bueno
Señalización	Informativa	Bueno
	Preventiva y de Emergencias	Bueno
Casetas de Control Terminal	Caseta de control de entrada de vehículos	Regular
	Caseta de control de salida de vehículos	Regular
Patios	Vías Ingreso de Patio Operativo	Bueno
	Vías Salida de Patio Operativo	Bueno
	Patio Operativo	Bueno
Plataformas	Plataforma de Abordaje	Regular
	Plataforma de descenso	Regular
Acceso Terminal	Zonas de ascenso y Descenso de Usuarios de taxis	Regular
	Zonas de ascenso y Descenso de buses	Regular
Control Ambiental	Hay contaminación del agua en el terminal	Si
	Hay contaminación del aire en el terminal	Si
	Área recolección de basuras	Regular
Servicios	Baños de servicio público	Bueno
Acceso Peatonal	Corredores peatonales	Regular
	Rampas, ascensores, escaleras	Regular
	Mobiliario y salas de espera	Bueno
	Vías de acceso al terminal	Bueno
Acceso vehicular	Zona de parqueaderos para vehículos particulares	Regular
	Parqueaderos Accesibles	Parcialmente
Accesibilidad e Inclusión	Espacio Público accesible	Parcialmente
	Rampas y Vados peatonales accesibles	Parcialmente
	Servicio de Guía y Asisten.	No cumple
	Taquillas accesibles	No cumple
	Señalización	No cumple
	Baños Accesibles	Parcialmente
Tipo de sociedad	TIPO DE SOCIEDAD	MIXTA

Ponderación de la Infraestructura:



Para la calificación se ponderaron los ítems de los 12 indicadores establecidos por la superintendencia de puertos y transportes, donde se cuantifica la calificación obtenida por estos terminales en las visitas de inspección realizadas.

Registro Fotográfico Terminal de Cali:



Fotografía 276 Punto de Información



Fotografía 277 Señalización




Fotografía 278 Corredores Peatonales



Fotografía 279 Taquillas



Fotografía 280 Patio Operativo




Fotografía 281 Baños Públicos

2.23.4. Municipio de Tuluá – Central de Transportes de Tuluá S.A.

INDICADOR	ITEM GUIA (FRI)	EVALUACIÓN
Puntos de Información	Punto de información	Bueno
Sanidad	Área Enfermería	Bueno
	Área Alcohometría	Bueno
	Sala de Conductores	Regular
Señalización	Informativa	Regular
	Preventiva y de Emergencias	Bueno
Casetas de Control Terminal	Caseta de control de entrada de vehículos	Bueno
	Caseta de control de salida de vehículos	Bueno
Patios	Vías Ingreso de Patio Operativo	Regular
	Vías Salida de Patio Operativo	Regular
	Patio Operativo	Regular
Plataformas	Plataforma de Abordaje	Bueno
	Plataforma de descenso	Bueno
Acceso Terminal	Zonas de ascenso y Descenso de Usuarios de taxis	Bueno
	Zonas de ascenso y Descenso de buses	Bueno
Control Ambiental	Hay contaminación del agua en el terminal	No
	Hay contaminación del aire en el terminal	No
	Área recolección de basuras	Bueno
Servicios	Baños de servicio público	Regular
	Corredores peatonales	Regular
Acceso Peatonal	Rampas, ascensores, escaleras	Regular
	Mobiliario y salas de espera	Regular
	Vías de acceso al terminal	Malo
Acceso vehicular	Zona de parqueaderos para vehículos particulares	Bueno
Accesibilidad e Inclusión	Parqueaderos Accesibles	No cumple
	Espacio Público accesible	No cumple
	Rampas y Vados peatonales accesibles	No cumple
	Servicio de Guía y Asisten.	No cumple
	Taquillas accesibles	No cumple
	Señalización	No cumple
Tipo de sociedad	TIPO DE SOCIEDAD	Parcialmente
		MIXTA

Ponderación de la Infraestructura:



Para la calificación se ponderaron los ítems de los 12 indicadores establecidos por la superintendencia de puertos y transportes, donde se cuantifica la calificación obtenida por estos terminales en las visitas de inspección realizadas.

Registro Fotográfico Terminal Tuluá:



Fotografía 282 Parqueadero



Fotografía 283 Acceso Peatonal



Fotografía 284 Mobiliario Sala de Espera



Fotografía 285 Baño Público



Fotografía 286 Vías de Acceso a Patio Operativo



Fotografía 287 Caseta de Control

CONCLUSIONES

1. El Departamento con mejor Infraestructura de Terminales es Santander y el Departamento que requiere mayor seguimiento es Magdalena y Guajira.



Figura 42 Ponderación Terminales por Departamento

2. El componente mejor evaluado fue el de Casetas de Control, mientras la Accesibilidad obtuvo un porcentaje inferior.

Componentes	%
Accesibilidad.....	14%
Puntos de información.....	40%
Acceso vehicular.....	50%
Servicios Sanitarios.....	59%
Señalización.....	62%
Plataformas.....	66%
Patio Operativo.....	67%
Acceso peatonal.....	68%
Sanidad.....	71%
Acceso terminal.....	74%
Control Ambiental.....	75%
Casetas de Control.....	80%

3. El presente diagnóstico arrojó como resultado 7 Terminales en Alerta para atención prioritaria, (Ciudades. Tunja, Cúcuta, Pamplona, Buenaventura, Santa Marta, Maicao y Aguazul)

	Cantidad	Porcentaje
■ Malo	7	15%
■ Regular	35	76%
■ Bueno	4	9%

ACCIONES



1. Se solicitó a cada uno de los Supervisados la presentación de Planes de Mejoramiento de la Infraestructura.



2. La Superintendencia Delegada de Concesiones e Infraestructura, realizará seguimiento a los Planes de Mejoramiento presentados por los Supervisados.



3. Programación y realización de un nuevo ciclo de Inspecciones a las 46 Terminales de Transporte Terrestre